



Ford Transit Courier Kombi Trend

EZ 03/2019 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 119.499km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 45***

Fahrzeug aufgenommen am: 08.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Transit Courier Kombi Trend [DE - Kb5 1.0 EcoBoost EU6d-T, Trend (EURO 6d-TEMP), (Facelift) 2018 - 2020]		
Kategorie Van	FIN WF0NXXTACNKC44196	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 119.499km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 87.019km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 131g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren	Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren	Kratzer	Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	540 
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	510 
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	250 
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit Sitzbank
- Airbag Fahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrzeugschlüssel klappbar
- Fußmatten Teppich
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Kopfstütze hinten mitte
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Modellpflege
- Radstand 2489 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bordcomputer
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent
- Funktions-Paket 8
- Getriebe 6-Gang - Typ: 6MX65
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Laderaumboden Kunststoff (Formteil)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 74 kW EcoBoost KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitz geteilt / klappbar

- | | |
|--|---|
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Schiebetür-Paket 8 |
| • Seitenschutzleisten schwarz | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz-Paket 40 | • Starter-Paket |
| • Tagfahrlicht | • Teppichboden in Fahrgast-/Laderaum |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung getönt |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zusatzheizung | • Ausstellfenster Schiebetür links |
| • Schiebetür links | • Schiebetür rechts |
| • Heckscheibenwischer | • Heckscheibe heizbar |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Airbag Beifahrerseite |
| • Airbag Beifahrerseite abschaltbar | • Seitenairbag vorn |
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Armlehne für Fahrersitz | • Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Audio-Paket 59 | • Fensterheber elektr. vorn mit Komfortschaltung |
| • Nebelscheinwerfer | • Parkpilotsystem hinten |
| • Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC) | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle |
| • AUX-IN-Anschluss | • Ford SYNC 3 mit Navigation |
| • Farbdisplay (6 Zoll) | • Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer, Rost)



Motorhaube (Kratzer, Rost)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Dach (Delle, Rost, Kratzer)



Dach (Delle, Rost, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Rost)



Heckklappe (Kratzer, Rost)



Heckklappe (Verformung, Kratzer)



Heckklappe (Verformung, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)