



Opel Meriva Edition

EZ 12/2006 | Kleinwagen | Benzin | Automatikgetriebe | 219.912km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 15***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Meriva Edition [DE - Van5 1.6 Twinport EU4, Edition, 2006 - 2010]		
Kategorie Kleinwagen	FIN W0L0XC7574116542	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 219.912km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2006	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 161g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei der Abgasanlage: undicht;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getränkehalter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW 16V
- Original Fahrzeug Farbe: Stahlsilber III M2
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Vorrüstung für Kindersitz
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe Easytronic - automatisiertes Schaltgetriebe (5-Gang)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Paket (1)
- Laderaumabdeckung
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Parkpilotsystem
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitzlehne vorn rechts klappbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











1.12.06	0035	ARB0000242	2	01	77	/6000	181
M1	AF		4052				1694
W0LOXCE7574116542	1		1624				1375
OPEL				55			
X01Monocab			161	1855			1855
BJ11			960	950			
1A02A4CGDH5			960	950			
			83	4500		69	
Meriva-A			1200	675	5	M	
OPEL			185/60R15 84H				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			185/60R15 84H				
Mehrzweckfahrzeug							
70/220*2003/768							
EURD 4							
Benzin							
0001	M 0462	1598					
F.1/F.2: bei Anhängetrieb 1885*7.2/B.2: bei Anhängetrieb 975*0.1:1300 bis 10% Steig. nww. AHK lt. FgStG							



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Lackschaden)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Schweller links (Verformung, Kratzer)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)