



Opel Corsa Drive

EZ 11/2016 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 101.491km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 35***

Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Corsa Drive [DE - LimS5 1.4 EU6, drive, 2015 - 2016]		
Kategorie Kleinwagen	FIN W0L0XEP68G4319856	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 101.491km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.398 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 49.115km	Letzter Service am 04/2020
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 120g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	160
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	130	Heckklappe	115
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Audiobedienung am Lenkrad
• Audiosystem CD 3.0 BT (Radio/CD-Player / Bluetooth)	• Bordcomputer
• Bremsassistent	• Drehzahlmesser
• Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)	• Elektron. Traktionskontrolle
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)	• Fensterheber elektrisch vorn
• Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 5-Gang	• Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaanlage
• Kopf-Airbag-System	• Lenkrad (Leder 3-Speichen)
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Motor 1,4 Ltr. - 66 kW
• Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN)	• Nebelscheinwerfer
• Nebelschlussleuchte	• Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITSCHWARZ/CARBON FLASH/MIDNIGHT BLA
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitz geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig	• Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor

- | | |
|--|---|
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Schnittstelle | • Verglasung getönt |
| • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Frontscheibe heizbar (ThermaTec) |
| • Funktions-Paket | • Fußmatten Velours |
| • Gepäck-/Laderaumboden doppelt | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Getränkehalter | • Info-Display, groß |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Komfort-Paket 2 |
| • Kopfstützen hinten (3-fach) | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenkrad heizbar | • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung |
| • Parkpilotsystem hinten | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Sicht-Paket |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel | • Winter-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











3
4

24. Anzahl und Ausführung der Zylinder
4 in Reihe

25. Motoröl
3.084 l

26.1. Ölverbrauch
25.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

27.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

28.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

29.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

30.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

31.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

32.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

33.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

34.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

35.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

36.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

37.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

38.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

39.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

40.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

41.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

42.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

43.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

44.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

45.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

46.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

47.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

48.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

49.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

50.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

51.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

52.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

53.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

54.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

55.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

56.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

57.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

58.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

59.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

60.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

61.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

62.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

63.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

64.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

65.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

66.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

67.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

68.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

69.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

70.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

71.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

72.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

73.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

74.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

75.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

76.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

77.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

78.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

79.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

80.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

81.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

82.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

83.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

84.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

85.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

86.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

87.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

88.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

89.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

90.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

91.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

92.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

93.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

94.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

95.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

96.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

97.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

98.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

99.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

100.1. Ölverbrauch (l/100km) 10.1

6 Servicebestätigung

Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: 08.01.13 km: 32152

Motoröl
Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskosität: 5 W-30
Gehörschutz, Kühlfülligkeit: -25 °C

Ja Nein
☒ Batterie (Funkfernbedienung)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfiltersatz
☒ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Reifenreparaturset
☒ Bremsbeläge vorn/hinten
☒ Zündkerzen
☒ Kühlmittel

OPEL Müller
Franz-J. Müller Autohaus
Inh. Mario Müller
Zum Malsbach 4
35216 Biedenkopf
Tel.: 06461-92644-0 Fax: 92644-26

Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: 07.04.13 km: 49155

Motoröl
Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskosität: 5 W-30
Gehörschutz, Kühlfülligkeit: -25 °C

Ja Nein
☒ Batterie (Funkfernbedienung)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfiltersatz
☒ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Reifenreparaturset
☒ Bremsbeläge vorn/hinten
☒ Zündkerzen
☒ Kühlmittel

OPEL Müller
Franz-J. Müller Autohaus
Inh. Mario Müller
Zum Malsbach 4
35216 Biedenkopf
Tel.: 06461-92644-0 Fax: 92644-26

Servicebestätigung 5

Auf den folgenden Seiten werden die durchgeführten Servicearbeiten dokumentiert.

Beim Erscheinen der Serviceanzeige sollte schnellstmöglich ein Service durchgeführt werden, aber nie später als nach den in der Betriebsanleitung genannten Wartungsintervallen.

Zulässige Motoröqualitäten und Motorviskositäten entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.

Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren

Ja = wurde gewechselt oder erneuert
Nein = kein Wechsel erforderlich

Hinweis
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.


Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: 12.01.13 km: 16441

Motoröl
Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskosität: 5 W-30
Gehörschutz, Kühlfülligkeit: -25 °C

Ja Nein
☒ Batterie (Funkfernbedienung)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfiltersatz
☒ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Reifenreparaturset
☒ Bremsbeläge vorn/hinten
☒ Zündkerzen
☒ Kühlmittel

OPEL Müller
Franz-J. Müller Autohaus
Inh. Mario Müller
Zum Malsbach 4
35216 Biedenkopf
Tel.: 06461-92644-0 Fax: 92644-26



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)