



Opel Crossland Selection

EZ 03/2017 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 102.541km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 25***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Crossland Selection [DE - SUV5 1.6 D EU6, Selection, 2017 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN W0L7C9EC8H4120113	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 102.541km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 99 PS (73 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.560 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 13.129km	Letzter Service am 02/2019
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2017	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 99g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	220 
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	260 
Türe hinten links	230 	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	135	Heckklappe	135
Dach	140		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet, Dieselpartikelfilter leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bordcomputer
- Dach Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Karosserie: 5-türig
- Motor 1,6 Ltr. - 73 kW 16V CDTI DPF
- Radstand 2604 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem BT (Bluetooth-/USB-Schnittstelle)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, One-Touch-Funktion
- Getriebe 5-Gang
- Kopf-Airbag-System
- Original Fahrzeug Farbe: PULL ME OVER RED
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenairbag vorn
- USB-Schnittstelle



Sonderausstattung

- Audiobedienung am Lenkrad
- Klimaanlage
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Sonderlackierung Brillant
- Ergonomiesitz vorn links/rechts
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Sitzheizung vorn
- Textilfussmatten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)




Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)




Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)




Rücklicht (links) (Undicht)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Undicht)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)