

Zustandsbericht Gebrauchtwagen

03.02.2026



Kennzeichen

Marke

MAZDA

Modell

MX-5 Roadster

FIN

JMZND6EA600600880

Erstzulassung

05.12.2022

Kilometerstand

10207

HU fällig

11 2027

Zusammenfassung



Fehlerspeicher:
Fehlerspeicherstatus

Nicht Ausgelesen

Lackschichtdickenmessung

i.O.

Anmerkungen

Anwesende Personen wurden befragt:

☐ Ja

☒ Nein

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.
Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Fehlerspeicher (On-Board-Diagnose)

Fehlerspeicherstatus

Vorgelegte Unterlagen

- ☐ Fzg-Schein (ZB I)
- ☐ Fzg-Schein (ZB II)
- ☐ Serviceheft
- ☐ Scheckheftpflege
- ☐ Bei Markenwerkstätten
- ☐ Scheckheft lückenhaft
- ☐ Ladekabel Elektrofahrzeug vorhanden
- ☐ Anhängerkupplung

Es sind **2** Schlüssel beigelegt

Service

Serviceheft:
Serviceintervall
Letzter Service

**das Serviceheft ist digital
nach Anzeige
25.11.2025 bei 10014**

Bereifung

Reifenart Sommerreifen	6,5 Vorne links		6,5 Vorne rechts	
	7 Hinten links		7 Hinten rechts	
Sommerreifen vorne				
Hersteller / Größe	Yokohama 195/50R16	Felgenreihe	Leichtmetallfelge	
Sommerreifen hinten				
Hersteller / Größe	Yokohama 195/50R16	Felgenreihe	Leichtmetallfelge	

Fahrzeugdiagonale VL



Fahrzeugdiagonale HR



Bild vom Kofferraum



Bild vom Innenraum



Bild vom Cockpit



Bild von der Klimaanlage



Klimaanlage geprüft, in Ordnung

Bild von der Fahrgestellnummer




Bild von des Fahrzeugscheins




Bild von der Serviceanzeige



Bild von der Bordmappe



Bild von dem Motorraum



Bild der Bremse (vorne)



Bild der Bremse (vorne)



Bild Unterholm (links)



Bild Unterholm (rechts)



Zustand (Schäden)

Feststellungen

Zustand (Übermäßiger Gebrauch)

Feststellungen



Zweitschlüssel Batterie leer



Türe vorne links Türkante Lackbeschädigung



Türe vorne rechts Türkante Lackbeschädigung

Zustand (Akzeptierter Gebrauchszustand)

Feststellungen

Der vorliegende Zustandsbericht dient ausschließlich der Beurteilung des Fahrzeugzustandes zum Zeitpunkt der Besichtigung. Die Inaugenscheinnahme erfolgte in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden. Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht

Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.

Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, welche die Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis des Fahrzeugs beeinflussen.

Dieser Bericht wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.