



Audi A6 Avant

EZ 09/2015 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 296.921km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 34***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A6 Avant [DE - Kb5 3.0 TDI EU6, quattro, 2014 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZ4G6GN053594	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 296.921km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 272 PS (200 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 2.967 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 294.500km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2015	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 140g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links


(6 mm)

Vorne rechts


(6 mm)

Hinten links


(6 mm)
Kratzer, Rost

Hinten rechts


(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	90	Heckklappe	140
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Laut Einlieferer: behobener Wildschaden

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenten-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz

- | | |
|---|---|
| • Karosserie: 4-türig | • Kopf-Airbag-System (Sideguard) |
| • Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung | • Licht- und Regensensor |
| • Mittelarmlehne hinten mit Fach | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 3,0 Ltr. - 200 kW V6 24V TDI | • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer |
| • Original Fahrzeug Farbe: FLORETTSILBER | • Raucher-Paket |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektro-mechanisch |
| • Servoschliessung für Kofferraumdeckel | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Assistenz-Paket inkl. Audi pre sense plus | • Audi music interface |
| • Ausstattungs-Paket: S line Selection | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel elektr. klappbar, mit Abblendautomatik | • Außenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Dachspoiler | • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) |
| • Einstiegsleisten mit Schriftzug | • Exterieur-Paket S line |
| • Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front | • Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front) |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist) |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear | • Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige |
| • Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay | • Frontkamera (Scheibe) |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion |
| • Metallic-Lackierung | • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch |
| • Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest | • Reserverad als Notrad |
| • Rückfahrkamera | • Scheinwerfer LED |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Seitenairbag hinten |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Kontur | • Sitzheizung vorn |
| • Sportsitze vorn | • Standheizung |
| • Tagfahrlicht LED | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














01.09.2015	0588	BBY000234	2	2	200/3500	250
M1	AC		4943-5056		1874-1874	
WAUZZZ4G6GN053594	8		1421-1492		1910-1910	
Audi			85			
4G			140	2465	2465	
ACRTDQ1			1250	1370		
QD7B5Q34P4G04S57MMEM2			1250	1370		
-			70	2375	70	
A6 Avant			2000	750	5	
AUDI			225/55 R17 97Y			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/55 R17 97Y			
Kombilimousine						
715/2007*136/2014W					7	
EURO6;W;PI/CI; M. N1 I			e1*2007/46*0436*22			
Diesel			22.04.2015			
0002	36W0	2967				
F.1/F.2:2545 U. 7.2/8.2:1450 B.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:2100						
BIS 8* STIG.*TECHN.ZUL.GES-MASS D.ZUGKOMBINATION:45						
45KG*WW.AHK LT.ETG*						



01.09.2015	0588	BBY000234	2	2	200/3500	250
M1	AC		4943-5056		1874-1874	
WAUZZZ4G6GN053594	8		1421-1492		1910-1910	
Audi			85			
4G			140	2465	2465	
ACRTDQ1			1250	1370		
QD7B5Q34P4G04S57MMEM2			1250	1370		
-			70	2375	70	
A6 Avant			2000	750	5	
AUDI			225/55 R17 97Y			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/55 R17 97Y			
Kombilimousine						
715/2007*136/2014W					7	
EURO6;W;PI/CI; M. N1 I			e1*2007/46*0436*22			
Diesel			22.04.2015			
0002	36W0	2967				
F.1/F.2:2545 U. 7.2/8.2:1450 B.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:2100						
BIS 8* STIG.*TECHN.ZUL.GES-MASS D.ZUGKOMBINATION:45						
45KG*WW.AHK LT.ETG*						

EM844752

Der Oberbürgermeister
der Stadt Kassel
Bürgeramt
Wolfgang
10.08.2016



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer, Rost)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer, Delle, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer, Delle, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer, Delle, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer, Delle, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Riss/Bruch)



Heckklappe (Delle, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Fahrerspiegel klappt nicht vollständig elektrisch ein.



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Ohne Funktion)