



Ford C-MAX Business Edition

EZ 01/2016 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 125.531km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 19***
Fahrzeug aufgenommen am: 13.05.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung C-MAX Business Edition [DE - Van5 1.0 EcoBoost EU6, Grand Business Edition Start/Stopp, 2015 - 2017]		
Kategorie Van	FIN WF0WXXGCEWGB24874	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 125.531km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 125.260km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	180 	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	140	Heckklappe	140
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußmatten Velours - 2. Sitzreihe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Komfortsitze vorn
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchten im Fond
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- 6 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Flexibles Sitzsystem FFS
- Fußmatten Velours - vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung elektrisch
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Leseleuchte vorn
- Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT
- Nebelscheinwerfer

- | | |
|--|---|
| • Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC | • Parkpilotsystem hinten |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Schiebetüren beidseitig |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten |
| • Spezialausführung 2 | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Stoßfängergrill, Rahmen Chrom | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Bodenleuchte im Außenspiegel |
| • Dachreling (Aluminium) | • Dimmer Instrumentenbeleuchtung |
| • Easy-Driver-Paket 2 | • Fahrassistent-System: Active City Stop |
| • Fahrassistent-System: Park-Assistent (Active Park Assist) | • Frontscheibe heizbar |
| • Getränkehalter vorn | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Lenkrad heizbar (Leder 3-Speichen) | • Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß |
| • Mittelkonsole mit Armlehne | • Nebelscheinwerfer |
| • Parkpilotsystem hinten | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Raucher-Paket | • Reserverad als Notrad |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Sicht-Paket | • Sitzheizung vorn |
| • Tagfahrlicht LED | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Winter-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos











[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)