



Ford Ranger Limited Doppelkabine 4x4

EZ 03/2016 | Pritschenwagen/Pick-Up | Diesel | Automatikgetriebe | 150.366km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 95***

Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Ranger Limited Doppelkabine 4x4 [DE - PickupDK4 3.2 TDCi EU5, Limited 4x4 Doppelkabine, (Facelift) 2015 - 2016]		
Kategorie Pritschenwagen/Pick-Up	FIN 6FPPXXMJ2PFM33031	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 150.366km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 200 PS (147 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 3.198 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 229g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)

Kratzer



(3 mm)

Kratzer,
Anderer
Schaden

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Rauchentwicklung bei Gasstößen;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Rückfahrkamera ohne Funktion; Unterboden korrodiert;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bei der Bremsflüssigkeit: Unter Minimum;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe mit Sitzbank
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachkonsole mit Leseleuchten
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußmatten Teppich
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Heckscheibe heizbar
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie/Aufbau: Pritsche, Doppelkabine
- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel verchromt
- Batterie verstärkt
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Frontscheibe heizbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung elektrisch

- | | |
|---|--|
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Laderaumschienen | • Laderaumwanne |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar |
| • Mittelkonsole Premium | • Modellpflege |
| • Motor 3,2 Ltr. - 147 kW TDCi KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Parkpilotsystem hinten | • Radstand 3220 mm |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reserverad in Fahrbereifung (Stahl) |
| • Rußpartikelfilter | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Chrom / Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Schmutzfänger hinten |
| • Schmutzfänger vorn | • Schwellerrohre (Edelstahl) |
| • Servolenkung elektrisch | • Sitz vorn links elektr. verstellbar (8-fach) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder | • Sitzheizung vorn |
| • Sportbügel hinten verchromt (Ladefläche) | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Stoßfänger hinten Stahl, teilweise verchromt mit Trittstufe | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Stoßfängereinsätze Kontrastfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Teppichboden in Fahrgast-/Laderaum | • Türgriffe außen verchromt |
| • Verglasung getönt | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Vorbereitungs-Paket Tachograph | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor |
| • Sitzausstattung: 5-Sitzer | • Kopfstützen hinten |
| • Aktives Überrollschutzsystem | • Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten |
| • Seitenairbag vorn | • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten |
| • Getränkehalter vorn | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Anhängerkupplung | • Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC) |
| • Metallic-Lackierung | • Off-Road-Paket |
| • Parkpilotsystem vorn | • Pritschenabdeckung (Rollo) |
| • Rückfahrkamera | • Steckdose 230V |
| • Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) | • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | • AUX-IN-Anschluss |
| • USB-Anschluss | • Farbdisplay (8 Zoll) |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion | • Unterfahrschutz |
| • Sperrdifferential | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














22.03.16	1566	HAAC002431	2	02	22147/3000	175
NIG	BE		5277-5483		1860	
6FPPXXMJ2PEM33031	O		1815-1848		2101-2358	
Ford				225		
208			229	3200	3200	
SA2S4P			1480	1850		
59EBR2			1480	1850		
			77	2250	74	
Ranger			3500	750	5	
FORD (AUS)			255/70R16	111T		
Geländefz. Gu. bef. b. 3.5 t			255/70R16	111T		
Pick-up						
715/2007*136/2014M						
EURO5:M:PI/CI: N1 III, N2			all*2007/4610154*10			
Diesel			18.09.15	PA	EP558517	
0002	M	35M0	PK198			
techn. zul. Ges.-Masse d. Zugkombination: 6000kg*ww. GHX 1*						
EGIG*						



[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, Anderer Schaden): Lackschaden



Fahrtür (Rost, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden, Rost)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Rost)



Beifahrtür (Rost)



Türe hinten links (Rost, Lackschaden)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Rost)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Delle, Lackschaden, Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Schweller rechts (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Rost)




Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Ohne Funktion)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)