



Mercedes-Benz Vito

EZ 05/2021 | Kastenwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 123.122km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 38***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung Vito		
Kategorie Kastenwagen	FIN W1V44760313868226	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 123.122km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 2	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2021	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 154g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



-



(5 mm)



(5 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung
- 3. Bremsleuchte
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Befestigungsschienen für Dachträger
- BlueEfficiency-Paket
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie PRO
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenten-System: Pannenmanagement
- Fahrassistenten-System: Seitenwind-Assistent
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Generator 250 A
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Handschuhfach abschließbar
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Karosserie/Aufbau: lang
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Kombiinstrument mit Pixel-Matrix-Display
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Laderaumtrennwand durchgehend
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)

• Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner	• Mercedes-Benz Notrufsystem
• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 100 kW CDI KAT
• Nebelscheinwerfer	• Nebelschlussleuchte
• Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS	• Partikelfilter
• Pro	• Radstand 3200 mm
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	• Servolenkung
• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)	• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite)
• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
• Start/Stop-Anlage Motor	• Tagfahrlicht
• Verkleidung Fenstersäulen	• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
• Vlies-Batterie 92 Ah	• Wartungsintervall-Anzeige Assyst
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Zul. Gesamtgewicht 2,80 t



Sonderausstattung

• Audiosystem Audio 30 (DAB, Bluetooth)	• DAB-Tuner (Radioempfang digital)
• Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent	• Holzfussboden im Laderaum
• Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum	• Kraftstofftank: vergrößert
• Laderaumleuchte LED	• Mittelkonsole mit Staufach
• Park-Paket	• Parktronic-System (PTS)
• Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber	• Rückfahrkamera
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar	• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Standard
• Zweiwege Lautsprecher vorn	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











07.05.21	2222	BB1004781	2	01	100	4400	183
N1	BB			5140			1928
W1V44760313868226	1			1909			1950-2450
Mercedes-Benz					100		
639/4				193	2800		2800
KWU2L280VXX				1490	1490		
2GJP5X23BEXX				1490	1490		
-				80	3300		70
Vito				2000	750	3	
MERCEDES-BENZ				205/65R 16C	107/105 T (10		
Fz.z.GÜ.bef. b. 3,5 t				205/65R 16C	107/105 T (10		
Van							
715/2007*2018/1832CI			WEISS			0/-	
EURO6;WLTP;CI;PI/CI:N1 III			N2e1*2007/46*0458*21				
Diesel			07.09.20		K	GB980465	
0002	36CI	1950					
zu 20: max.1983*AHK lt. EGTG*S.1:max. S-Pl.*P.4: min.3							
600min-1*							

Person für weitere amtliche zugelassene Person

43548
Nächste HU fällig
im 19. 12

Abgemeldet
17. JULI 2016

Dokument nicht mehr gültig
bpaXch

Landeshauptstadt Potsdam
Der Oberbürgermeister
Kfz-Zulassungsbehörde

LA 27
Unterschrift

Zur Beachtung!
Die Angaben können fälschlich die tatsächlichen Verhältnisse widerspiegeln. Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach Maßgabe der für die Fahrzeugzulassung geltenden Vorschriften zu melden.
Bei Veränderung des Fahrzeuges, oder dem Einbau, gegen Empfangsberechtigung der Zulassungsbehörde Teil I und Teil II auszuheften. Die Empfangsberechtigung muss den Namen und die Anschrift des Erwerbers vollständig enthalten und ist vom Kaufvertragsvermerk der Zulassungsbehörde zu ergänzen.
Unterbrechung der eingetragenen Halbescheide (Mietwagen, Umstellung bei Erwerb oder Umtausch in einen anderen Zulassungsschein, Änderung weitere Veränderungen) kann durch Gestrichen gestrichen werden.

Definition der Felder:

Feld	Bedeutung
1	Defekt der Eintragung des Fahrzeuges
2	Steuer
3	Typ/Vorgabe/Anzahl
4	Handelskennzeichnung
5	Teilungsbereich/Anzahl
6	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
7	Im Zulassungsbereich zulässige Gesamtmasse in kg
8	Maximaler zulässiger Achsdruck in kg/cm²
9	Stützweite
10	Stützweite
11	Stützweite
12	Stützweite
13	Stützweite
14	Stützweite
15	Stützweite
16	Stützweite
17	Stützweite
18	Stützweite
19	Stützweite
20	Stützweite
21	Stützweite
22	Stützweite
23	Stützweite
24	Stützweite
25	Stützweite
26	Stützweite
27	Stützweite
28	Stützweite
29	Stützweite
30	Stützweite
31	Stützweite
32	Stützweite
33	Stützweite
34	Stützweite
35	Stützweite
36	Stützweite
37	Stützweite
38	Stützweite
39	Stützweite
40	Stützweite
41	Stützweite
42	Stützweite
43	Stützweite
44	Stützweite
45	Stützweite
46	Stützweite
47	Stützweite
48	Stützweite
49	Stützweite
50	Stützweite



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)