



Volkswagen Touran

EZ 09/2013 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 276.677km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZEW024587	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 276.677km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2013	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 134g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Rost



(3 mm)

Rost



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	210 
Motorhaube	130	Heckklappe	230 
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Lampenausfallkontrolle aktiv

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling silber eloxiert
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antennen-Diversity
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Textil

• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 6-Gang	• Handbremshebelgriff Leder
• Handschuhfach abschließbar	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Elliptic
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 4-türig
• Kennzeichenbeleuchtung LED	• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn und hinten	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF
• Multifunktionsanzeige Plus	• Multimediabuchse AUX-IN
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Nebelschlussleuchte
• Original Fahrzeug Farbe: Night Blue Metallic	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Rußpartikelfilter	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn	• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
• Seitenschutzleisten Wagenfarbe	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitze: Komfortsitz vorn links	• Sitze: Komfortsitz vorn rechts
• Sitze: Komfortsitze vorn	• Sitzheizung vorn
• Sitzlehne vorn rechts umklappbar	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Stoßfänger lackiert	• Tagfahrlicht
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Winter-Paket	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Zentralverriegelung	




Sonderausstattung

• 3. Sitzreihe (2 Sitze zusätzlich)	• Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
• Metallic-Lackierung	• Multimediabuchse AUX-IN
• Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310)	• Raucher-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











17.09.2013	0603	AT500262	02	01	0077/04400	1193
MI	AF		04197	04494	1194	
WVGZZZ11ZBW024987			1619	1694	001585	
VOLKSWAGEN VW				00075		
IT			0134	002250	002250	
CAYCAP			01140	01170		
FM6FM6LS026/MJS7NIVROSO			01140	01170		
			070	02375	071	
TOURAN			01500	0750	0007	
VOLKSWAGEN-VW			195/65 R15 91T			
F2.E.PERS.BEF.B. 8 SPL.			195/65 R15 91T			
MEHRZWECKFAHRZEUG						
715/2007*630/2012J						
EURO5:J:PI/CI; M, N1 I						
DIESEL						
0002	3530	01598				
F.1/F.2:15 U. 7.2/8.2:40 B.ANRANGEBETRIEB*O.111800 B						
IS 81 STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASS D.ZUGKOMBINATION:3765						
KG*FZG.BEI WERKSEITIG MONTIRTER ANH M.SPRE.FAHRDYN.ST						
AGI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.3.9.						
AUSN.VO.2.STVO*STUFE PM 5 AB TAF ERSTZUL.*TECHN.ZUL.GE						
S-MASS D.ZUGKOMBINATION AN 81 STEIG:14065KG*WW.ANH IT						
.EGTG*STUFE PM5.AB 17.09.20						
PORTSETZUNG S. BEIRLATT						

Technische Beschreibung des Fahrzeuges

Hersteller: VW

Modell: TOURAN

Motor: 2.0 TDI

Leistung: 100 kW

Hubraum: 1996 cm³

Getriebe: 6-Gang

Chassis: 4x4

Farbe: Blau

Registrierung: 17.09.2013

Inspektion: 06.10.2013

Technische Beschreibung des Fahrzeuges

1. Beschreibung des Fahrzeuges

2. Technische Beschreibung des Fahrzeuges

3. Technische Beschreibung des Fahrzeuges

4. Technische Beschreibung des Fahrzeuges

5. Technische Beschreibung des Fahrzeuges

6. Technische Beschreibung des Fahrzeuges

7. Technische Beschreibung des Fahrzeuges

8. Technische Beschreibung des Fahrzeuges

9. Technische Beschreibung des Fahrzeuges

10. Technische Beschreibung des Fahrzeuges

11. Technische Beschreibung des Fahrzeuges

12. Technische Beschreibung des Fahrzeuges

13. Technische Beschreibung des Fahrzeuges

14. Technische Beschreibung des Fahrzeuges

15. Technische Beschreibung des Fahrzeuges

16. Technische Beschreibung des Fahrzeuges

17. Technische Beschreibung des Fahrzeuges

18. Technische Beschreibung des Fahrzeuges

19. Technische Beschreibung des Fahrzeuges

20. Technische Beschreibung des Fahrzeuges

12338

Kreis Steinfurt

Der Landrat

Steinfurt

17.09.2013

0603

AT500262

02

01

0077/04400

1193

MI

AF

WVGZZZ11ZBW024987

VOLKSWAGEN VW

IT

CAYCAP

FM6FM6LS026/MJS7NIVROSO

TOURAN

VOLKSWAGEN-VW

F2.E.PERS.BEF.B. 8 SPL.

MEHRZWECKFAHRZEUG

715/2007*630/2012J

EURO5:J:PI/CI; M, N1 I

DIESEL

0002

3530

01598

F.1/F.2:15 U. 7.2/8.2:40 B.ANRANGEBETRIEB*O.111800 B

IS 81 STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASS D.ZUGKOMBINATION:3765

KG*FZG.BEI WERKSEITIG MONTIRTER ANH M.SPRE.FAHRDYN.ST

AGI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.3.9.

AUSN.VO.2.STVO*STUFE PM 5 AB TAF ERSTZUL.*TECHN.ZUL.GE

S-MASS D.ZUGKOMBINATION AN 81 STEIG:14065KG*WW.ANH IT

.EGTG*STUFE PM5.AB 17.09.20

PORTSETZUNG S. BEIRLATT



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)




Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Dach (Verformung)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)