



Audi A5 Coupé

EZ 01/2011 | Coupé | Diesel | Automatikgetriebe | 182.367km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 61***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A5 Coupé [DE - Cp2 3.0 TDI DPF EU5, quattro, 2007 - 2011]		
Kategorie Coupé	FIN WAUZZZ8T8BA050834	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 182.367km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 239 PS (176 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.967 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 159.005km	Letzter Service am 05/2024
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2011	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 174g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(2 mm)	(2 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	305 	Beifahrertür	395 
Kotflügel vorne links	205 	Kotflügel vorne rechts	150 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	265 	Seitenteil hinten rechts	495 
Motorhaube	275 	Heckklappe	275 
Dach	220 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Glanz-Paket
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 2-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Monochrom-Display (6,5 Zoll)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Heckklappenöffnung automatisch
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kombiinstrument mit Funkuhr
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Motor 3,0 Ltr. - 176 kW V6 24V TDI
- Original Fahrzeug Farbe: MONZASILBER
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn

- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Tagfahrlicht LED
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung


- Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus
- CD-Wechsler im Handschuhfach
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Licht-Paket
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Sitzheizung vorn
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Sportsitze vorn
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle, in Mittelarmlehne integriert
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Licht- und Regensensor
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn
- Panorama-Ausstelldach elektrisch
- Sonderlackierung Monza-Silber Metallic
- Sport-Fahrwerk S-line
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Steinschlag)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer)