



Volkswagen Sharan Comfortline

EZ 01/2007 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 197.555km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 87***
Fahrzeug aufgenommen am: 13.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Sharan Comfortline [DE - Van5 2.0 TDI EU4, Comfortline DPF, (Facelift) 2006 - 2010]		
Kategorie Van	FIN WVWZZZ7MZ7V016147	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 197.555km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 194.420km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2007	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 180g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(3 mm)	(3 mm)
Riss/Bruch, Ungleichmäßig abgefahren, vehicle.damage-label.porous	vehicle.damage-label.porous, Riss/Bruch, Ungleichmäßig abgefahren		Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	350 	Beifahrertür	500 
Kotflügel vorne links	250 	Kotflügel vorne rechts	400 
Türe hinten links	280 	Türe hinten rechts	315 
Seitenteil hinten links	830 	Seitenteil hinten rechts	715 
Motorhaube	135 	Heckklappe	125 
Dach	120 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Heckklappendämpfer defekt.

Zusatzinformationen

1 Sitz in der 3. Sitzreihe fehlt! // Die hintere rechte Tür lässt sich nur von innen öffnen//Service/Wartung fällig; Das Fahrzeug ist mit folgenden Funktionen (oder ähnlichen Funktionen) ausgestattet: "Thermofenster" zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate außerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs; "Höhenkorrektur" zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate in Bezug auf die Höhe über dem Meeresspiegel, "Taxischaltung" zum Herunterfahren der Abgasrückführung bei langem Leerlaufbetrieb. Angesichts von Entwicklungen in der jüngeren Rechtsprechung kann nicht ausgeschlossen werden, dass künftig Gerichte oder Behörden diese oder vergleichbare Funktionen als unzulässig bewerten und in der Folge Rückrufe von Herstellern erfolgen oder behördliche Maßnahmen angeordnet werden. Eine Haftung der Castle Tech GmbH oder eine ihrer Tochtergesellschaften ist in einem solchen Fall ausgeschlossen.

Verschleißteile

Bremsanlage	Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 2. Sitzreihe Sitzbank (3 Sitzplätze)	• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
• 3. Bremsleuchte	• Ausstellfenster hinten elektr. betätigt
• Bodenbelag: Feinvelours	• Chrom-Paket (1)
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Heckscheibenwischer
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	• Karosserie: 4-türig
• Kühlergrill verchromt	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Leseleuchten vorn und hinten
• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
• Nebelschlussleuchte	• Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Stoßfänger lackiert	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar

- | | |
|---|---|
| • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert | • Dachreling |
| • Fensterheber elektrisch vorn und hinten | • Verglasung grün getönt |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Bremsassistent | • Doppelklimaanlage |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Fernbedienung für Zentralverriegelung |
| • Kopf-Airbag-System (Sideguard) | • Seitenairbag vorn |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung |
| • Rußpartikelfilter | • Antriebsart: Frontantrieb |
| • Getriebe 6-Gang | • Servolenkung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • 3.Sitzreihe: 1 Sitz zusätzlich | • Anzeige für Waschwasserstand |
| • Family-Paket | • Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand) |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Professional-Paket |
| • Raucher-Paket | • Rücksitz mit Armlehne |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Frontscheibe heizbar |
| • Metallic-Lackierung | • Seitenscheiben hinten grün getönt (65 %) |
| • Innenausstattung: Lederteilumfang (Schaltknäuf, Lenkrad, Handbremshebelgriff) | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Sitzheizung vorn |
| • Audio-Navigationssystem mit Monochrom-Display | • Audio-Navigationssystem mit Multi-Funktions-Display (MFD) |
| • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy |
| • Diebstahl-Warnanlage | • Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Kindersitz (1) integriert - 2.Sitzreihe, rechts |
| • Nebelscheinwerfer | • Winter-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Rad (Riss/Bruch, Ungleichmäßig abgefahren, vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Riss/Bruch, Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost, Delle)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Nicht vorhanden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)