



Skoda Rapid Joy

EZ 06/2016 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 83.885km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 98***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Rapid Joy [DE - LimS5 1.2 TSI EU6, Spaceback Joy Green tec, 2015 - 2016]		
Kategorie Limousine	FIN TMBEB6NH4H4507294	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 83.885km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 54.380km	Letzter Service am 09/2023
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 111g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(3 mm)



(3 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	100
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Kilometerstand kann abweichen; Fahrzeug noch angemeldet;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Swing (MP3-fähig SD-Karten-Schnittstelle)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Brillenfach
- CargoFlex-System
- Dachantenne
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Halterung Multimedia-Geräte
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig

- | | |
|--|--|
| • Klimaautomatik | • Kopf-Airbag-System |
| • Kopfstützen hinten | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar | • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar |
| • Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole | • Maxi-DOT Display |
| • Motor 1,2 Ltr. - 81 kW TSI | • Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) |
| • Multifunktionsanzeige | • Multimediabuchse in Mittelkonsole |
| • Nebelscheinwerfer | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Scheibenbremse hinten |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet) | • Servolenkung |
| • Servolenkung elektronisch (Servotronic) | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblende links mit Spiegel | • Sonnenblende rechts mit Spiegel |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht abschaltbar |
| • Türengriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verglasung getönt | • Verzurrösen Koffer-/Laderaum |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite | • Wendematte Gepäckraum |
| • Zentralverriegelung | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Handbremshebelgriff Leder | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Original Fahrzeug Farbe: CERNA MAGIC/BLACK MAGIC | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|-------------------------|
| • Gepäcksicherung / Gepäckbefestigung (Cargo-Elemente) | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelarmlehne vorn | • Perleffekt-Lackierung |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)