



Mercedes-Benz GLE 350 d 4Matic

EZ 11/2018 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 184.996km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 39***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung GLE 350 d 4Matic [DE - SUV5 GLE 350 d EU6, 4Matic, 2015 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WDC1660241B122628	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 184.996km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 258 PS (190 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.987 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 165.298km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 6c	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 199g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	125	Heckklappe	140
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Aktive Motorhaube
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistentz-System: Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)
- Fahrassistentz-System: Seitenwind-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Infotainment-System: Remote Online
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling (Aluminium)
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Fahrassistentz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistentz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistentz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kraftstofftank: vergrößert

- | | |
|--|---|
| • Lenkrad (Leder Nappa) | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar |
| • Mercedes-Benz Notrufsystem | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelarmlehne vorn mit Fach | • Modellbezeichnung geändert (mit Code) |
| • Motor 3,0 Ltr. - 190 kW CDI KAT | • Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU |
| • PRE-SAFE-System | • Radstand 2915 mm |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzbank klappbar | • SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn | • Smartphone integriert |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Tempomat |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung |
| • elektronisches Traktionssystem (ETS) | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Airbag Beifahrerseite abschaltbar | • Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung) |
| • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent | • Außenspiegel mit Umfeldleuchte |
| • Fahrassistent-Paket: Spur | • Fahrassistent-System: Fernlichtassistent Adaptive plus |
| • Fahrassistent-System: Spurhalteassistent | • Fahrassistent-System: aktiver Park-Assistent |
| • Gepäckraumabdeckung / Rollo | • Innenausstattung: Holz Wurzelnuss |
| • Innenhimmel schwarz | • Intelligent Light System LED |
| • Kamerasystem 360 Grad | • Memory-Paket |
| • Metallic-Lackierung | • Park-Paket |
| • Scheibenwaschanlage beheizt | • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder | • Sitze vorn: Klimatisierung |
| • Spiegel-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













30.11.2018	1313	EQ000163	02	02	0180/03400	225
NIG	AC				-04853	
WDC1660241R122628	3				-1855	1955
MERCEDES-BENZ						000185
166					00140	
A2BFP1					002950	002950
CZCA0532					01650	01600
					01650	01600
					76	02550
					03500	0250
GLE 350 D 4MATIC					255/50 R19 103W	255/50 R19 103W
DAIMLER (D)						
GELANDEF. FERS. BEF.						
KOMMUNIKATION						
715/2007*2016/6462D						
EURO6;ZD;PI/CI; M, N1 I						
DIESEL						
0002	36ZD	02987				FC332741
F.1/F.2+100 B.ANH.BETR.*7.2/B.2+100 B.ANH.BETR.*STUF						
E PM 5 AB TAG ERSTZUL.*82 1ST BEI NERKSCHITIG MONITARI						
ANK U.ESP M.SPEZ.FAHHDYN.STABT.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP						
O 100 KM/H GEM.S.AEND.VO.Z.9.ADSN.VO.Z.TVO.AUSGESTATT						
ET*ZU K:FZ.ENTSPR.EI*2007/46*0598*23*E2-RIS 31.08.2019						
ZULASSIG. AUSH. (58 ABS.2 EG-FGV) D.KMA VOM 04.09.2018*						
**						

[illegible]

Serviceabstände		Methoden-Box	
Mercedes-Benz	STERN/AUTO GmbH Am Großen Silberberg 3 Magdeburg	Datum Laufleistung Service	18.11.2025 165200 km Service B
	STERN/AUTO GmbH Am Großen Silberberg 3 Magdeburg	Datum Laufleistung Service	15.05.2025 139175 km Service A
Mercedes-Benz	STERN/AUTO GmbH Am Großen Silberberg 3 Magdeburg	Datum Laufleistung Service	02.07.2024 134334 km Service B
Mercedes-Benz	Starm Auto GmbH Center Magdeburg - MI Am Großen Silberberg 3 Magdeburg	Datum Laufleistung Service	09.09.2025 11170 km Service A
Mercedes-Benz	Starm Auto GmbH Center Magdeburg - MI Am Großen Silberberg 3 Magdeburg	Datum Laufleistung Service	10.10.2025 10423 km Service B
Mercedes-Benz	Starm Auto GmbH Am Großen Silberberg 3 Magdeburg	Datum Laufleistung Service	06.11.2025 47074 km Service A
Mercedes-Benz	Starm Auto GmbH Am Großen Silberberg 3 Magdeburg	Datum Laufleistung Service	07.12.2025 20255 km Service B
Mercedes-Benz	Starm Auto GmbH Am Großen Silberberg 3 Magdeburg	Datum Laufleistung Service	13.12.2019 19885 km Service A



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Dach (Delle, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Dach (Delle, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)