



Hyundai Matrix 1.6 GLS

EZ 07/2008 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 112.662km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung Matrix 1.6 GLS [DE - Van5 1.6 EU4, GLS, 2006 - 2008]		
Kategorie Van	FIN NLHPN81CP8Z029476	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 112.662km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 103 PS (76 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.599 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2008	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 191g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links



(2 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren

Vorne rechts



(2 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	10 
Motorhaube	150	Heckklappe	170 
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;Schlüssel Fernbedienung ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Achsmanschette vorne links und rechts gerissen;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 76 kW KAT
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Brillenhalter im Dachhimmel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Nebelscheinwerfer
- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
- Scheibenwaschanlage
- Seitenaufprallschutz
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Verglasung getönt

- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: EBONY BLACK



Sonderausstattung


-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Motorhaube (Ausgeblichen/Matt)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Ausgeblichen/Matt)



Kotflügel vorne rechts (Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)