



Ford Custom 320 L2 Tourneo Titanium X

EZ 12/2020 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 86.815km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 40***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Custom 320 L2 Tourneo Titanium X [DE - Bs5 2.0 TDCI Mild Hybrid EU6d, 320 L2 Titanium X, (Facelift) 2020 - 2022]		
Kategorie Van	FIN WF03XXTTG3LL47362	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 86.815km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 185 PS (136 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 30.492km	Letzter Service am 09/2023
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 8	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2020	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 145g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(7 mm)

Kratzer,
Kerben



(7 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	200 	Beifahrertür	200 
Kotflügel vorne links	200 	Kotflügel vorne rechts	220 
Türe hinten links	360 	Türe hinten rechts	200 
Seitenteil hinten links	700 	Seitenteil hinten rechts	700 
Motorhaube	200 	Heckklappe	190 
Dach	200 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Batterie
- Airbag Beifahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum
- Dachverkleidung Himmel im Fahrgastraum
- Einstiegsleuchten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notrufsystem
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - ausstellbar, hinten links/rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts
- FordPass Connect inkl. eCall
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Haltegriff B-Säule
- Handschuhfach abschließbar
- Abbiegelicht im Scheinwerfer
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC 3)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Diebstahl-Warnanlage
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe heizbar
- Getriebe 6-Gang
- Haltegriffe vorn
- Heckklappe mit Verglasung

• Heckscheibe heizbar	• Heckscheibenwischer
• Karosserie/Aufbau: Kombi Standard	• Karosserievariante: Normaldach
• Klimaanlage	• Klimaanlage im Lade-/Fahrgastraum
• Kühlergrill mit Chromleiste	• Lenkrad (Leder)
• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	• Mild-Hybrid 136 kW (Motor 2,0 Ltr. - 136 kW Diesel)
• Modellpflege	• Nebelscheinwerfer
• Original Fahrzeug Farbe: AGATE BLACK	• Parkpilotsystem vorn und hinten
• Radstand 3300 mm	• Reifen 215/60 R17C
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Reserverad in Fahrbereifung
• Rußpartikelfilter	• Rückfahrkamera mit Farbdisplay
• Rücksitz-Paket 8 (3 Einzelsitze 2.Reihe, abnehmbar / 3 Einzelsitze 3.Reihe, abnehmbar)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	• Schmutzfänger vorn und hinten
• Seitenschutzleisten in Wagenfarbe	• Sicht-Paket 2
• Sitz-Paket 35/36: Fahrersitz (5-fach verstellbar, elektr.) - Beifahrereinzelsitz (4-fach) Seitenairbag, Teilleder	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben Fahrgastraum
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum
• Stoßfänger in Wagenfarbe	• Style-Farb-Paket
• Tagfahrlicht LED	• Titanium X
• Titanium X-Paket 1	• Trittstufe unter Schiebetür links
• Trittstufe unter Schiebetür rechts	• Türgriffe außen und Heckklappengriff in Wagenfarbe
• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	• Verglasung stark getönt
• Verzurrösen (4)	• Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad
• Xenon-Scheinwerfer	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Zusatzheizung (Warmwasser)	• Zusatzheizung elektrisch



Sonderausstattung

• Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)	• Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
• Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)	• Ford SYNC 3
• Metallic-Lackierung	• Parksensoren seitlich
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze	• Spannungswandler 230V (Steckdose)
• Steckdose 230V / 150 Watt	• Zentralverriegelung mit Doppelverriegelung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











09.12.2020	8566	BRV00426 3	2	1	136/3500	180
M1	AF		5339-5487 -		- 2032	
WF03XXTTG3LL47362			1964 - 1964		2357 - 2595	
FORD				112	+	
FAC			200	3240	3240	
BCFC1TBX			1725	1640	+	
S9WRCSAEDAWYE			1725	1640	+	
			075	2625	073	
TOURNEO CUSTOM			2050	750	9	
FORD (D)			215/60R17C			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			215/60R17C			
Mehrzweckfahrzeug						
715/2007*2018/1832AP			Schwarz /	9 /		
EURO6;WLTP;AP;Pi/Ci; M, N1 I			e5*2007/46*1034*08			
Hybr.Diesel/E			23.10.2020	K	FY223541	
0010	36AP	1995				
*WW. AHK LT. EGTG*TECHN.ZUL.GES-MASS E D ZUGKOMBINATION:5190						

09.12.2020

Der Besitzer der Zulassungsbefreiung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeuges ausgewiesen

08.11.2021


HEINRICH-BERLSDORF KREIS
ZULASSUNGSDIREKTOR
STANKE, ULRICH
i.A.

Nur zur Nutzung des Sicherheitsdienstes im Infotextsystemen Zulassungsbefreiung, Unkenntnis der Zulassungsbefreiung gültig

FY223541

Heinrich-Berlisdorf Kreis
Zulassungsdirektor
Stanke, Ulrich
i.A.

08.11.2021



Reparaturbetrieb

Auftragsdaten

Ernst-Tekering-Str. 50
Langenfeld
40764
GERMANY
02173/9270-351
02173/9270-0
www.ford-stunk-langenfeld.de

Auftragsdatum: 21.09.2023
Auftragsnummer: 1381

Kilometerzähler

Ableswert: 20492 KM

Beschreibung

Planmäßige Wartung
Abgeschlossen
2 Jahr (40000 km)
Ergebnis der Karsenale-
Leckprüfung
1 - Gutgeplant
Zusätzliche Wartungsarbeiten
Offene Servicearbeiten nicht
durchgeführt
Austausch des Pollen-
Garniturens
Öl- und Ölwanneversch.
Bremsschlaggetriebswechsel

Ivanica R/R
HMS ultra 3
WUJAPAS1
1351
WUKUNY
4361714022
K011716800
WUJAPAS1
HPUJAPAS1

Auftragsdatum: 30.10.2020
Auftragsnummer: 1381

Ableswert: 5 KM

Planmäßige Wartung
Abgeschlossen
Ergebnis der Karsenale-
Leckprüfung
1 - Gutgeplant
Zusätzliche Wartungsarbeiten
Name ausstellender Service
Arbeiten

Dieses Dokument ist kein Eigentumsnachweis.
Druckdatum: 21.09.2023

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Spaltmaße ungenau)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Delle)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)