



Mercedes-Benz E 250 CGI BlueEfficiency

EZ 08/2014 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 200.323km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 90***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung E 250 CGI BlueEfficiency [DE - Lim4 E 250 CGI EU6, Elegance, (Facelift) 2013 - 2016]		
Kategorie Limousine	FIN WDD2120361A934194	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 200.323km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 211 PS (155 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.991 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 191.949km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2014	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 145g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer, Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	165 	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	115	Heckklappe	125
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Elegance
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Innenhimmel Stoff
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Lenkrad (Leder Nappa)

• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar	• Mittelarmlehne vorn
• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 155 kW CGI KAT
• Nebelscheinwerfer	• PRE-SAFE-System
• Reifendruckwarner	• Reiserechner
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Seitenairbag (Sidebag) vorn	• Servolenkung elektr. (Direktlenkung / EPS)
• Sitze vorn elektr. verstellbar	• Start/Stop-Anlage
• Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden	• Tempomat mit Bremsengriff (Speedtronic)
• Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
• Außenspiegel mit Umfeldleuchte	• Innenausstattung: Holz Wurzelnuss
• Ambiente-Beleuchtung	• Tempomat
• Original Fahrzeug Farbe: IRIDIUMSILBER	



Sonderausstattung

• Ascher anstelle Ablagefach	• Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
• Fondsicherheits-Paket	• Fußmatten Velours
• Getränkehalter vorn	• Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
• Kraftstofftank: vergrößert	• Metallic-Lackierung
• Multikontursitze vorn	• Navigationsmodul Becker MAP Pilot
• Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung	• Scheibenwaschanlage beheizt
• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)	• Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
• Sitzbezug / Polsterung: Leder	• Sitzheizung vorn
• Sport-Paket Exterieur (Rad-/Technik-Paket)	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
• Seitenairbag (Sidebag) hinten	• Vorbereitung Navigationssystem Becker MAP Pilot
• Sport-Fahrwerk	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Riss/Bruch)



Schweller rechts (Riss/Bruch)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Heckklappe (Anderer Schaden): Beklebt

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)