



Land Rover Range Rover Evoque SE

EZ 01/2017 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 126.806km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 68***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Land Rover	Typ/Verkaufsbezeichnung Range Rover Evoque SE [AT - SUV5 2.0 TD4 EU6, SE Start/Stop, (Facelift) 2015 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN SALVA2BN3HH212257	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 126.806km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.999 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 134g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 51l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Reifenschäden: Felgen teilweise angefahren und Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	200 
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	290 
Motorhaube	180 	Heckklappe	-
Dach	200 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Alarmanlage
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Satin Brushed Aluminium
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Land Rover Sound-System (80 Watt)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bordcomputer
- Dach Wagenfarbe
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Felgenschlösser
- Gepäcksicherung / Gepäckbefestigung
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstütze hinten mitte

• Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC)	• Laderaumabdeckung
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Mittelarmlehne hinten
• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Td4 KAT
• Original Fahrzeug Farbe: SANTORINI BLACK	• Park-Distance-Control hinten
• Park-Distance-Control vorn	• Parkbremse elektrisch
• Radstand 2660 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rückfahrkamera	• Rücksitze geteilt / klappbar
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung elektrisch	• Sicherheitsgurte höhenverstellbar
• Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Telefonsystem integriert (mit Bluetooth-Option)
• Teppich-Fußmatten	• Terrain-Response-System
• Traktionskontrolle	• Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
• Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)	• Wegfahrsperre
• Zentralverriegelung	• Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung



Sonderausstattung

• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Intelligent Light System)	• Frontscheibe heizbar
• Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen)	• LED-Lichtsignatur
• Lenkrad heizbar	• Metallic-Lackierung
• Nebelscheinwerfer	• Raucher-Paket
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Sitzheizung vorn	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
• Winter-Paket	• Zigarettenzünder Mittelkonsole

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)