



Opel Vivaro Edition L

EZ 08/2020 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 153.652km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 37***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Vivaro Edition L [DE - Ka4 2.0 D EU6d-T, L Edition (L3), 2019 - 2021]		
Kategorie Kastenwagen	FIN VXEVFAHKKLZ049112	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 153.652km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 131.670km	Letzter Service am 04/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2020	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 207g/km (WLTP) 152g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.9l/100km (WLTP) 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	95
Seitenteil hinten links	95	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	95	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Schalt- / Automatikgetriebe	Gang hakt;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tür vorne links schleift am Kotflügel vorne links beim öffnen und schließen.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Bodenbelag: Gepäck-/Laderaumboden (Gummi)
• Bordcomputer	• Bremsassistent
• Doppelsitzbank vorn mit Staufach	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)	• Getriebe 6-Gang
• Heckflügeltüren ohne Verglasung	• Karosserie/Aufbau: Kasten
• Karosserievariante: Fahrzeuglänge L3	• Klimaanlage
• Laderaumtrennwand geschlossen	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
• Leuchtweitenregelung	• Motor 2,0 Ltr. - 90 kW Diesel
• Radstand 3275 mm	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schiebetür rechts	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig	• Sicht-Paket
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	• Tagfahrlicht
• Türgriffe außen schwarz	• Wegfahrsperre
• Airbag Beifahrerseite	• Servolenkung

- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Innenspiegel abblendbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Original Fahrzeug Farbe: WHITE JADE



Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
- Erhöhte Nutzlast
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Opel Connect
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fahrwerk erhöht
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraum - und Neigungsüberwachung
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schlechtwege-Paket
- USB-Schnittstelle
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Nebelscheinwerfer
- Unterfahrschutz


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











25.08.2020	3003	AWZ08463
N1	BB	5306
VXEVFAHKKL2049112	9	1877
OPEL		176b
V	100	3100
F	1500	1800
AHKK-BZF01E	1500	1800
VIVARO	83	2813
PEUGEOT (F)	2500	750
F2.2.GU.bef. b. 3,5 t	215/65 R16	1061 C
Van	215/65 R16	1061 C
715/2007*2015/1832A0		
EUR05;WLTP;A0;PI/CI;N1 III, N2	e2*2007/46*0533*10	
D10501	82.12.2019	K FR528274
0002	35A0	1997
WW.AHK LT.ETG* TECHN. ZUL. GES.-MASSE D. ZUGKOMBINATION:5		
90KG*		

Servicebestätigung 5

Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren

Ja = wurde gemacht oder
nein = kein Wechsel erforderlich

Hinweis:
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.

Service: ☐ Zerkennungsprüfung
☐ Hauptinspektion

Datum: 20.12.2019 km: 62302

Motor: 52-2302

Quart: 0 W 70

Viskosität: 0 W 70

Gehörschutz: Kälteschutz: 100

Ja Nein

☐ Batterie (Funktionbedingung)

☐ Innenraumluftfilter

☐ Luftdruckventil

☐ Kältemittel

☐ Zahnriemen

☐ Kältemittel

☐ Öl

☐ Ölwechsel

☐ Bremsflüssigkeit

☐ Bremsflüssigkeit

☐ Bremsbeläge vorn / hinten

☐ Zündkerzen

☐ Kurbelgehäuse

☐ Kraftstoffsystem

Autohaus **SPÄHNER**
KRAFTFÜHRUNG
Kraftfahrzeuge
Wiederholer Str. 11 90556 Cadolzburg
Tel: 091 03 / 79 39-0 Fax: 79 39 39

Servicebestätigung 6

Service: ☐ Zerkennungsprüfung
☐ Hauptinspektion

Datum: km

Motor: 52-2302

Quart: 0 W 70

Viskosität: 0 W 70

Gehörschutz: Kälteschutz: 100

Ja Nein

☐ Batterie (Funktionbedingung)

☐ Innenraumluftfilter

☐ Luftdruckventil

☐ Kältemittel

☐ Zahnriemen

☐ Kältemittel

☐ Öl

☐ Ölwechsel

☐ Bremsflüssigkeit

☐ Bremsflüssigkeit


☐ Bremsbeläge vorn / hinten

☐ Zündkerzen

☐ Kurbelgehäuse

☐ Kraftstoffsystem

Autohaus **SPÄHNER**
KRAFTFÜHRUNG
Kraftfahrzeuge
Wiederholer Str. 11 90556 Cadolzburg
Tel: 091 03 / 79 39-0 Fax: 79 39 39



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrertür (Unsachgemäß instand gesetzt, Riss/Bruch)



Fahrertür (Lackschaden, Rost, Spaltmaße ungenau)



Fahrertür (Lackschaden, Rost, Spaltmaße ungenau)



Beifahrertür (Lackschaden, Rost)



Türe hinten rechts (Delle, Verformung, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Verformung, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Verformung, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Verformung, Lackschaden)



Schweller links (Verformung, Kratzer)



Schweller links (Verformung, Kratzer)



Schweller rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



Schweller rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer, Rost, Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer, Rost, Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)