



BMW 525 d

EZ 01/2005 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 304.669km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 78***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 525 d [DE - Kb5 525 d DPF, 2006 - 2007]		
Kategorie Kombi	FIN WBANJ51090B427614	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 304.669km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.497 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2005	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 230g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 9.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)

Hinten links


(2 mm)

Hinten rechts


(2 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	200 	Beifahrertür	215 
Kotflügel vorne links	210 	Kotflügel vorne rechts	275 
Türe hinten links	290 	Türe hinten rechts	200 
Seitenteil hinten links	310 	Seitenteil hinten rechts	265 
Motorhaube	185 	Heckklappe	220 
Dach	210 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Airbaglampe leuchtet; Schiebedach ohne Funktion; Zentralverriegelung ohne Funktion;

Zusatzinformationen

Laut Informationen vom Einlieferer beläuft sich die Halteranzahl auf 12

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Außentemperaturanzeige
- Check-Control-System
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,5 Ltr. - 130 kW 24V Turbodiesel KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 3
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Rücksitzbank klappbar
- Bordcomputer
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Blinkleuchten Weiß
- Drehzahlmesser
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Mittelarmlehne hinten
- Original Fahrzeug Farbe: TITANSILBER METALLIC
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch
- Verglasung grün getönt
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Bordmonitor mit Farbbildschirm
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)

- | | |
|--|--|
| • Fernbedienung für Zentralverriegelung | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Klimaautomatik | • Kopf-Airbag-System hinten |
| • Kopf-Airbag-System vorn | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Reifenpannen-Anzeige | • Seitenairbag vorn |
| • Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor | • Nebelscheinwerfer |
| • Rußpartikelfilter | • Getriebe Automatik - mit Steptronic (6-Stufen) |
| • Luftfederung Hinterachse | • Niveauregulierung |
| • Servolenkung Servotronic | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Innenausstattung: Edelholz | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar |
| • Dachreling | • Metallic-Lackierung |
| • Panoramadach (Glas) | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder | • Sitzheizung vorn |
| • Skisack | • Sportsitze vorn |
| • Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player) | • Park-Distance-Control (PDC) |
| • Tagfahrlicht | • Xenon-Scheinwerfer |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Unsachgemäß instand gesetzt)



Scheinwerfer (rechts) (Undicht)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Beifahrertür (Rost)



Beifahrertür (Anderer Schaden): Öffnet nicht



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)