



Volkswagen Touran Comfortline

EZ 09/2011 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 204.087km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 90***
Fahrzeug aufgenommen am: 16.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Comfortline [DE - Van5 1.4 TSI EU5, Comfortline, 2010 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZBW001238	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 204.087km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 197.363km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2011	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 159g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(5 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: 2 Felgen sind verschürft

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	530 
Motorhaube	150	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Ablage Tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Iridium
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 4-türig
- Lendenwirbelstützen vorn
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung

- | | |
|--|---|
| • Leseleuchten vorn und hinten | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V TSI (1390 ccm) | • Nebelschlussleuchte |
| • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn | • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit |
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Sitze: Komfortsitze vorn | • Sitzlehne vorn rechts umklappbar |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Stoßfänger lackiert |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verbandkasten und Warndreieck | • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Sitze: Komfortsitz vorn links | • Sitze: Komfortsitz vorn rechts |
| • Fernbedienung für Zentralverriegelung | • Original Fahrzeug Farbe: NIGHT BLUE |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • 3. Sitzreihe (2 Sitze zusätzlich) | • Audiosystem RCD 510 MP3 (Radio/CD-Wechsler 6-fach, Touchscreen, SD-Karten-Schnittstelle) |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist) | • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Metallic-Lackierung | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | • Raucher-Paket |
| • Top-Paket | • Winter-Paket |
| • Antennen-Diversity | • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Panorama-Schiebedach elektrisch | • Multimediabuchse MEDIA-IN |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Ablagefach am Dachhimmel |
| • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Anzeige für Waschwasserstand |
| • Sitzheizung vorn | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











22.09.2011	0603	AIH00119	1	02	01	0103/05600	202
M1	AF			04397-04494		1794--	
WVGZZZ1T2BW001238		8		1619-1694		001562--	
VOLKSWAGEN, VW				-	00075	-	
1T				0159	002200	002200	
CAVCAF				01090	01170	-	
FM6FM62S0227MGS7N1VR0				01090	01170	-	
				075	03750	072	
TOURAN				01500	0750	007	-
VOLKSWAGEN-VW				195/65 R15 91H			
FZ.2.PERS.BEF.B. 8 SPL.				195/65 R15 91H			
MEHRZWECKFAHRZEUG							
715/2007*692/2008A				BLAU		5	
EURO5;A;PI/CI; M, N1 I				01*2001/116*0211*23			
BENZIN				27.05.2010	K	VZ474215	
0001	35A0	01390					
F.1/F.2:+50 U. 7.2/B.2:+60 B.ANHANGEBETRIEB*O.1:1800 B							
IS 64 STEIG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.3750KG*FZG.BRI WE							
RKSEITIG MONTIERTER AHK M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.AN							
H.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STV							
O*W.AHK LT.BGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 23.09.2011							

Service-Nachweis 9			
Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:
Ölwechsel-Service	☒	☐	ATF
im Verband	☒	☐	DSC® Öl und Filter
Intervall-Service	☐	☒	Endgabelständer und -lenker
Inkl. Motorölwechsel	☐	☐	Haken-Kopplung Öl
im Verband	☐	☐	Kraftstofffilter
Inspektions-Service	☒	☐	Luftfilterersatz
Bremsschleifengewechsel	☐	☐	Reifendruckmessung
LongLife Motoröl verwendet	☒	☐	Reifenfüllflasche
Datum: 18.09.2025			Staub- und Pollenfilterersatz
Km-Stand: 197 363			Zurücksetzen
Rechnungsnummer:			Zündkerzen
Reparaturempfehlung	☐	☐	
Kundenwunsch	☐	☐	(Dienen bitte auf dem Auftrag vermerken.)
Service durchgeführt von: Langhans		LongLife Mobilisierungsstelle:	
K. Langhans 28 GmbH Multi-Marken-Zentrum Richtweg 35 90530 Wunstorf Tel.: 05301 6770 20 Fax: 0530 2572 60 02 Stempel des Volkswagen Partners		Stempel des Volkswagen Partners	

Service-Nachweis 10			
Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:
Ölwechsel-Service	☒	☐	ATF
im Verband	☐	☐	DSC® Öl und Filter
Intervall-Service	☒	☐	Endgabelständer und -lenker
Inkl. Motorölwechsel	☒	☐	Haken-Kopplung Öl
im Verband	☐	☐	Kraftstofffilter
Inspektions-Service	☒	☐	Luftfilterersatz
Bremsschleifengewechsel	☐	☐	Reifendruckmessung
LongLife Motoröl verwendet	☒	☐	Reifenfüllflasche
Datum: 25.10.21			Staub- und Pollenfilterersatz
Km-Stand: 149 833			Zurücksetzen
Rechnungsnummer: 087577			
Reparaturempfehlung	☐	☒	(Dienen bitte auf dem Auftrag vermerken.)
Kundenwunsch	☐	☒	
Service durchgeführt von: Langhans		LongLife Mobilisierungsstelle:	
K. Langhans 28 GmbH 143/69345 Auto-Longhans GmbH Stempel des Volkswagen Partners		K. Langhans 28 GmbH 143/69345 Auto-Longhans GmbH Stempel des Volkswagen Partners	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten rechts (Rost)



Dach (Lackschaden, Steinschlag, Rost)



Dach (Lackschaden, Steinschlag, Rost)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Verformung)



Schweller links (Verformung)



Schweller rechts (Verformung)



Schweller rechts (Verformung)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)