



Hyundai i20 blue YES! Plus

EZ 08/2017 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 176.987km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 40***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung i20 blue YES! Plus [DE - LimS5 1.0 EU6, YES! Plus, 2017 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN NLHB351AAJZ303912	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 176.987km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 165.783km	Letzter Service am 12/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2017	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)
Kerben, Kratzer, Rost	Kerben, Kratzer, Rost	Kerben, Kratzer, Rost	Kerben, Kratzer, Rost

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	115	Heckklappe	135
Dach	125		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Rasseln;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2 Lautsprecher
- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel Weitwinkel
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsassistent
- Dachreling
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Audio-Navigationssystem
- Audiosystem: Radio RDS
- Automatische Türverriegelung (Dead Lock)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremslicht mit Notfallfunktion (Einschaltautomatik Warnblinkanlage)
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

- | | |
|--|--|
| • Getriebe 6-Gang | • Getränkehalter vorn |
| • Gurtstraffer | • Handschuhfach beleuchtet |
| • Handschuhfach mit Kühlfunktion | • Heckscheibe heizbar |
| • Heckscheibenwischer | • Innenraumfilter: Pollenfilter |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Klimaautomatik |
| • Kopf-Airbag-System | • Kopfstützen hinten verstellbar |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion | • Lenkrad heizbar |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial) | • Leuchtweitenregelung |
| • Licht-aus-Automatik | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 1,0 Ltr. - 88 kW TGDI KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Nebelschlussleuchte | • Original Fahrzeug Farbe: POLAR WHITE |
| • Pedale Aluminium | • Projektor-Scheinwerfer |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rückfahrkamera | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag hinten |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenaufprallschutz |
| • Seitenschweller | • Servolenkung |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Start/Stop-Anlage | • Tagfahrlicht LED |
| • Türengielung automatisch (bei Unfall) | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss | • Unterfahrschutz vorn und hinten (Silber) |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



Rad (Kerben, Kratzer, Rost)



Rad (Kerben, Kratzer, Rost)



Rad (Kerben, Kratzer, Rost)



Rad (Kerben, Kratzer, Rost)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)