



## Ford Fiesta Trend

EZ 04/2017 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 63.517km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 95\*\*\*

Fahrzeug aufgenommen am: 15.06.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                  |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Ford                                   | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Fiesta Trend [DE - LimS5 1.0 EU6, Trend, 2015 - 2017] |                                             |                                          |
| Kategorie<br>Kleinwagen                              | FIN<br>WF0DXXGAKDHP15284                                                         | Kennzeichen<br>-                            | Laufleistung laut Tacho<br>63.517km      |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>- / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                 | Leistung<br>80 PS (59 KW)                   | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>1                                | Serviceheft<br>Ja                                                                | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft |                                          |
| Hubraum<br>998 ccm                                   | Bordmappe<br>liegt vor                                                           | Letzter Service<br>33.251km                 | Letzter Service am<br>09/2021            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6b                           | Sitze<br>5                                                                       | Türen<br>4/5                                | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>04/2017                                        | Farbe<br>Schwarz                                                                 | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>3        |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                  | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland   |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       | CO2-Emissionen<br>105g/km (NEFZ)                                                 |                                             | Kraftstoffverbrauch<br>4.6l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

1. Satz (Montiert)  
Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Stahl (Zoll: 18)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

## Lackwerte

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 140                      | Beifahrertür             | 140                      |
| Kotflügel vorne links   | 130                      | Kotflügel vorne rechts   | 120                      |
| Türe hinten links       | 140                      | Türe hinten rechts       | 110                      |
| Seitenteil hinten links | 130                      | Seitenteil hinten rechts | 130                      |
| Motorhaube              | 120                      | Heckklappe               | 150                      |
| Dach                    | 140                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten;   |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten;   |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten;   |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten;   |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten;   |
| Klimaanlage                 | Kühlleistung ungenügend; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile


|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Gurtstraffer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLACK
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer Projektionslinsen-Design
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antischlupfregelung (ASR) + ABS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Motor 1,0 Ltr. - 59 kW KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Servolenkung elektrisch
- Start/Stop-Anlage

- |                                         |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Stoßfänger Wagenfarbe                 | • Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor |
| • Tagfahrlicht LED                      | • Türgriffe außen Wagenfarbe                  |
| • Verglasung getönt                     | • Wegfahrsperre (elektronisch)                |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |                                               |



## Sonderausstattung

---

- |                                   |                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| • 6 Lautsprecher                  | • AUX-IN-Anschluss                                         |
| • Audiobedienung am Lenkrad       | • Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Cool & Sound-Paket                                       |
| • Easy-Driver-Paket               | • Frontscheibe heizbar                                     |
| • Klimaanlage                     | • Kopfstütze hinten mitte                                  |
| • Lackierung Iridium Schwarz Mica | • Parkpilotsystem vorn und hinten                          |
| • Sitzheizung vorn                | • USB-Anschluss                                            |
| • Winter-Paket                    |                                                            |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



# Fahrzeugfotos




















|                                                                |            |      |            |                     |      |          |      |
|----------------------------------------------------------------|------------|------|------------|---------------------|------|----------|------|
| Teil I                                                         | 28.04.2017 | 8566 | BGJ00108.0 | 2                   | 1    | 59/6300  | 165  |
| M1                                                             | AB         |      |            | 3969 - 4096         |      | 1722     |      |
| WF0DXXGAKDHP15284                                              |            |      | 1          | 1443 - 1495         |      | 1054     |      |
| FORD                                                           |            |      |            |                     | 50   |          |      |
| JAB                                                            |            |      |            | 105                 | 1530 |          | 1530 |
| P4JD1D                                                         |            |      |            | 850                 | 785  |          |      |
| 5AMAAE                                                         |            |      |            | 850                 | 785  |          |      |
|                                                                |            |      |            | 78                  | 3750 |          |      |
| FIESTA                                                         |            |      |            | 650                 | 525  | 5        |      |
| FORD (D)                                                       |            |      |            | 175/65 R14 82 T     |      |          |      |
| Fz z Pers.helf.b. 8 Spl                                        |            |      |            | 175/65 R14 82 T     |      |          |      |
| Schräghecklimousine                                            |            |      |            |                     |      |          |      |
| 715/2007*2015/45W                                              |            |      |            |                     |      | 9        |      |
| EURO6 WPI/CE; M, N1 I                                          |            |      |            | e9*2001/116*0069*24 |      |          |      |
| Benzin                                                         |            |      |            | 21.09.2016          | K    | GL000076 |      |
| D001                                                           | 36WD       | 998  |            |                     |      |          |      |
| F1/F2: +50 KG B. ANHÄNGEBETRIEB**WW.AHK LT.EGTG*O.1: 750 B     |            |      |            |                     |      |          |      |
| IS 8% STEIG. TECHN. ZUL. GES. MASSE D. ZUGKOMBINATION 2280 BIS |            |      |            |                     |      |          |      |
| 8% STEIG. DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 28.04.2017**              |            |      |            |                     |      |          |      |







## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Spoilerlippe lose



Stoßstange vorne (Lackschaden, Delle)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



Fahrtür (Lackschaden)





Fahrrertür (Ausgeblichen/Matt)



Beifahrertür (Ausgeblichen/Matt)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)





Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)





Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Rost)





Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten rechts (Spaltmaße ungenau)



Heckklappe (Kratzer)



## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)