



Mercedes-Benz A 150 5-türig

EZ 09/2007 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 118.005km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ/Verkaufsbezeichnung		
Mercedes-Benz	A 150 5-türig [DE - LimS5 A 150 EU4, Avantgarde, 2006 - 2008]		
Kategorie	FIN	Kennzeichen	Laufleistung laut Tacho
Limousine	WDD1690311J525192	-	118.005km
HU bis / HU-Bericht vorhanden	Polster	Leistung	Kraftstoff
09/2026 / Nicht Vorhanden	Leder	95 PS (70 KW)	Benzin
Anzahl Schlüssel	Serviceheft	Scheckheftgepflegt	
2	Ja	Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum	Bordmappe	Letzter Service	Letzter Service am
1.498 ccm	liegt vor	94.195km	01/2024
Emissionsklasse	Sitze	Türen	Getriebe-Typ
Euro 4	5	4/5	Schaltgetriebe
EZ	Farbe	Gesamtzahl der bekannten Halter	
09/2007	Schwarz	3	
Importfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden	Land der letzten Zulassung	
Kein Reimportfahrzeug	Nein	Deutschland	
Untypische Vornutzung	CO2-Emissionen		Kraftstoffverbrauch
Keine	171g/km (NEFZ)		7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Rost, Kratzer



(4 mm)

Rost



(5 mm)

Rost



(5 mm)

Rost



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	100	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Motor 1,5 Ltr. - 70 kW KAT
- Nebelschlussleuchte
- Parameterlenkung
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn mit Fach
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: KOSMOSSCHWARZ
- Reifendruckwarner
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Armauflage vorn mit Fach | • Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player/Telefontastatur) |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel elektr. verstell- und anklappbar |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Exklusiv-Paket |
| • Fensterheber elektrisch vorn + hinten | • Innenraumlicht-Paket |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik) |
| • Komfort-Paket | • Kopf-Airbag-System (Windowbag) |
| • Lenksäule (Lenkrad) mech. längsverstellbar | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar |
| • Licht- und Sicht-Paket | • Metallic-Lackierung |
| • Parktronic-System PTS (vorn und hinten) | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag (Sidebag) hinten |
| • Sitz-Komfort-Paket | • Sitzbezug / Polsterung: Leder |
| • Sitzheizung vorn | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Rost, Kratzer)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Fahrtür (Delle, Kratzer)




Fahrtür (Kratzer)




Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Riss/Bruch)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Kratzer)