



Skoda Octavia Ambition

EZ 06/2012 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 102.431km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 80***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Octavia Ambition [AT - Kb5 1.6 TDI CR DPF EU5, Ambition, 2011 - 2012]		
Kategorie Kombi	FIN TMBHT61Z6C8030667	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 102.431km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 11.132km	Letzter Service am 05/2017
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2012	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	190 
Kotflügel vorne links	180 	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	180 	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	170 	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	170 	Heckklappe	170 
Dach	170 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach klimatisiert (Jumbo-Box)
- Multifunktionsanzeige
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Swing (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage Climatic
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF
- Nebelscheinwerfer

- Original Fahrzeug Farbe: STRIBRNA BRILLIANT/
BRILLIANTSILBER

- Rußpartikelfilter

- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5

- Seitenschutzleisten Wagenfarbe

- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar

- Stoßfänger Wagenfarbe

- Türgriffe außen Wagenfarbe

- Wärmeschutzverglasung getönt

- Projektor-Scheinwerfer

- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3

- Seitenairbag vorn

- Servolenkung

- Sitz vorn links höhenverstellbar

- Tagfahrlicht

- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite

- Zentralverriegelung



Sonderausstattung

- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

- Raucher-Paket

- Sitz vorn rechts höhenverstellbar

- Metallic-Lackierung

- Reserverad als Notrad

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











6	Vereinskategoriebestimmung	01
7	Fkt.	TMSHTETZBC8030687
8	Ermittelte Zulassung	am 01.08.2012 Ab Genehmigungsdatum 23.02.2012
9	Genehmigungsbasis	EG-Betriebsanweisung
10	Genehmigungsnummer	#117201711F#223744

17	Nationaler Code	188192
1	Klasse / Fahrzeugart	MfP-Personenverkehrsmittel
21	Marke	SCODA
22	Handelsbezeichnung	OCTAVA
30	Type/Variante/Fasson	12ACCAVCE1NFMFSMA6610

422	Anzahl der Vorstufungen	1
421	Anlage	Darfst Du Daten eingeben?


Das/Die Daten/eingabe
ist/sind Bestandteil dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokumentes

Hinweis zur Eintragung der Handzeichnung / Aufzeichnung der Zulassung
bei der keine Eintragung vorhanden ist, ist die Zulassung schriftlich:

Abgemeldet am 28. JULI 2025



Ausstellungsort: 1040 Wien
60210 Gürtel, Kundengruppe A
Aussteller: PD-ÖTHAUG (GmbH)



Service-Nachweise

MPM 5W-30 / 16507.00

Service-Nachweise

29.6.26 101.370

Datum	km-Stand	ja	nein
Durchgeführt wurde:			
Motorölwechsel	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle OSG verwenden		☐	☐
Inspektions-Service	Service durchgeführt	☐	☐
Intervall-Service		☐	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen		☐	☐
Bremsflüssigkeitswechsel		☐	☐
Zusätzlich alle 60.000 km oder 4 Jahre		☐	☐
Kraftstofffilterwechsel		☐	☐
Zündkerzenwechsel		☐	☐
Luftfiltereinsatzwechsel		☐	☐
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	Nächster Inspektions-/Intervall-Service	☐	☐
Zahnriemenwechsel		☐	☐
Zahnriemen Spannrollenwechsel		☐	☐

Geprüfte OK.
nächste Service
130.000 km

Stempel SKODA Servicepartner

km-Stand

Datum

(je nachfolgen, wenn zuerst eintrifft bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Beibehalten Sie die Umweltfreundlichkeit des Kerosinschutzes der Karosserie bzw. vermeiden Sie eventuelle Schäden an Seite 32, Kerosinschuttschicht der Karosserie prüfen.

Innenraumwax
Motorölfilter

101.200 km
102.070 km

New
New

Service-Nachweis		Service-Nachweis		27
Datum: 14.5.24		km-Stand: 61.650		72 Jahre
Durchgeführt wurde:				
X	Motorölwechsel + Filter (alt)	☒	→ 23600 - 74000 g/l	☒
	Motoröl für variable Service-Intervalle Q2 verwenden	☐	Wichsel der Lambda-Sonde	☐
	Inspektions-Service	☐	Service durchgeführt	
	Intervall-Service	☐	bei 61.750 vom 15.000 km Service auf	
	Karosserie auf Lackschäden prüfen	☐		
	Brandschutzkassenschlüssel	☐	Gehäuse für Kabelle ✓	
	Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☐	6.9.24 67.284 km	
	Kraftstofffilterwechsel	☐	Stempel SIDA Servicepartner	
	Zündkerzenwechsel	☐	59.950 km	
X	Luftfilterwechsel	☒	unter Inspektionsintervall-Service	
	Öl und Ölfilter im automatisch getriebene DSG wechseln	☐	km-Stand: 91.600	
	Zahnrinnenwechsel	☐	Datum:	
	Zahnrinnen-Spannungswechsel	☐	(je nachdem was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)	

Beachten Sie die Instandhaltung des Kraftstoffsystems der Karosserie (von vornherein Sie vermeiden Sie unnötige Schäden) (Seite 28, Kraftstoffsystem der Karosserie prüfen).

von Gleich & Lippe bei 72.256 km / 11.12.24
Bosch / alt Beru je tauscht

[illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)