



Alfa Romeo MiTo Turismo

EZ 04/2013 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 68.621km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 69***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Alfa Romeo	Typ/Verkaufsbezeichnung MiTo Turismo [DE - LimS3 0.9 8V TwinAir EU5, Turismo, 2012 - 2013]		
Kategorie Kleinwagen	FIN ZAR9550000X001901	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 68.621km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 875 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 51.325km	Letzter Service am 11/2023
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2013	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 100g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	130	Heckklappe	100
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Armaturenbrett mit Carbon-Design
- Audiosystem: Radio-Basisanlage mit CD und MP3
- Außentemperaturanzeige
- Batterie 60 Ah
- Bremsassistent (HBA / EBA)
- Einstiegsleisten mit Edelstahleinsatz
- Elektron. Bremskraftverteiler (EBD)
- Elektron. Differentialsperre (Q2)
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterrahmen mit Chrom - Line
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Heckspoiler Wagenfarbe
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 3-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Motor 0,9 Ltr. TwinAir - 63 kW KAT
- Multi-Funktions-Display
- Original Fahrzeug Farbe: ROSSO ALFA
- Rahmen Frontscheinwerfer und Heckleuchten Chrom, poliert
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitz einteilig / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige (Gear Shift Indicator)
- Seitenairbag
- Servolenkung

- | | |
|---|---------------------------------------|
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Start/Stop-Anlage |
| • Tagfahrlicht | • Vehicle-Dynamic-Control (ESP / VDC) |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Außenspiegel Chrom, mattiert | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar |
| • Einparkhilfe elektronisch | • Fußmatten |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Heckspoiler |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Komfort-Paket |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn | • Nebelscheinwerfer |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Sitzheizung vorn |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Zusatzheizung |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












22.04.2013	4136	AWL000010	2	1	63/5500	174
M1	AF		4053		1720	
ZAR9550000X001901	9		1453		1205	
ALFA ROMEO				60		
955			98	1610		1610
AXW1B			950	850		
17			950	850		
			79	3750		74
ALFA MITO			500	400		
FIAT (I)						
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.						
Mehrzweckfahrzeug						
715/2007*692/2008F						
EURO5;F;PI/CI; M, N1 I						
Benzin						
0001	35F0	875				
Datum zur Emissionsklasse: 22.04.2013***						



WARTUNGSNACHWEISE


Sie überprüfen Sie in Ihrer Betriebsanleitung welche Wartungsintervalle für Ihr Fahrzeug vorgesehen sind. Ihr Service Partner bestätigt jede durchgeführte Wartung jeweils in einem der folgenden Felder.

MODELL	FAHRZEUG	WARTUNG
Alfa Romeo 0.9 8V Twin	☒	☒
VORGESCHEN IN KM	17712	
DURCHFÜHRT IN KM	X001901	
FAHRZEUG	21.4.18	
DATUM		

REIFF
Südwestdeutsche Reifen und
Kunststoffe GmbH
Eckener Ring 40 - 51
65219 Löhndorf (Hessau)
www.reiff-reifen.de

Kollinger
Zinkmetall 8.5er
Tel: 0751/504680 - www.auftrag

REIFF
Südwestdeutsche Reifen und
Kunststoffe GmbH
Eckener Ring 40 - 51
65219 Löhndorf (Hessau)
www.reiff-reifen.de



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Zieht Luft



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)




Schweller links (Kratzer, Delle)



Schweller rechts (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)




Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)