



Volkswagen Golf Trendline BMT 4Motion

EZ 08/2013 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 180.403km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 68***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Trendline BMT 4Motion [AT - LimS5 1.6 TDI 4Motion BMT EU5, Trendline, 2012 - 2013]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZAUZEW057627	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 180.403km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 167.804km	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2013	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(1 mm)	(1 mm)	(1 mm)	(1 mm)

Reifenschäden: Felgen teilweise angefahren und Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	300 
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	225 	Seitenteil hinten rechts	250 
Motorhaube	300 	Heckklappe	100
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Handschuhfach abschließbar
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver seidenmatt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kühlergrill schwarz

• Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten	• Lautsprecher (4)
• Lenkrad (3 Speichen)	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn	• Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF
• Multifunktionsanzeige / Bordcomputer	• Multimediabuchse AUX-IN
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Original Fahrzeug Farbe: PURE WHITE	• Parkbremse elektrisch
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	• Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Start/Stop-Anlage	• Stoßfänger lackiert
• Tagfahrlicht	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Anzeige für Waschwasserstand	• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Mittelarmlehne vorn klappbar
• Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Sitzheizung vorn
• Sonderlackierung Pure-White uni	• Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos











[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden, Verformung)



Türe hinten links (Lackschaden, Verformung)



Schweller links (Rost, Verformung)



Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)