



Opel Adam Slam ecoFlex

EZ 10/2015 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 111.377km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Adam Slam ecoFlex [DE - LimS3 1.0 Turbo EU6, Slam ecoFlex S/S, 2014 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN W0L0MAP08G6016198	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 111.377km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 102.100km	Letzter Service am 10/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2015	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 116g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	155
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	230 	Heckklappe	110
Dach	180 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abdeckleisten Dach Wagenfarbe
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem CD 3.0 BT (Radio/CD-Player / Bluetooth)
- Bordcomputer
- Chrome-Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe getönt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 3-türig
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 85 kW 12V
- Reifen-Reparaturkit
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem 7 Lautsprecher
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Lenkung mit City-Modus
- Original Fahrzeug Farbe: Cream White
- Reifendruck-Kontrollsystem

- | | |
|--|--|
| • Rücksitzlehne geteilt | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung |
| • Slam Ecoflex | • Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Sport-Fahrwerk tiefergelegt | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Schnittstelle | • Wärmeschutzverglasung |
| • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • ecoFLEX-Paket | |



Sonderausstattung


- | | |
|--|--|
| • Außenspiegel Carbon-Optik | • Außenspiegel Dachfarbe |
| • Dach Kontrast-Lackierung | • Dach-Paket |
| • Dachspoiler | • Extreme-Paket Carbon |
| • Frontspoilerlippe | • Heckschürzenlippe |
| • Innenspiegel Color | • Klimaautomatik |
| • Kühlergrill, Zierleiste Carbon-Design | • Lenkrad heizbar |
| • Schwellerabdeckung / -verkleidung Wagenfarbe | • Sitzheizung vorn |
| • Sonderlackierung Brillant | • Sport-Paket |
| • Winter-Paket | • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden, Kratzer)




Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)