



Peugeot 206 Basis

EZ 10/2009 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 71.180km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 22***

Fahrzeug aufgenommen am: 20.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 206 Basis [DE - LimS3 1.1 60 EU4, 2009 - 2010]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF32LHFXA9Y110978	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 71.180km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 60 PS (44 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.124 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 33.526km	Letzter Service am 11/2017
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2009	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 135g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	170 	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	155	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	170 	Seitenteil hinten rechts	250 
Motorhaube	165 	Heckklappe	180 
Dach	170 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt; Siehe Anhang/Gutachten; Rückspiegel angelaufen;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Anzeigeeinstrumente Hintergrund weiß	• Ausstellfenster hinten
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Außenspiegel mech. von innen verstellbar, links
• Außenspiegel mech. von innen verstellbar, rechts	• Drehzahlmesser
• Fensterheber elektr. vorn, links mit Einklemmschutz	• Fensterheber elektrisch vorn links
• Fensterheber elektrisch vorn rechts	• Frontscheibe Verbundglas
• Getriebe 5-Gang	• Heckscheibenwischer
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 3-türig
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Kopfstützen vorn verstellbar
• Lenkrad (3-Speichen)	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
• Motor 1,1 Ltr. - 44 kW	• Nebelscheinwerfer
• Nebelschlussleuchte(n)	• Original Fahrzeug Farbe: GRIS HURRICANE
• Radiovorbereitung, 2 Lautsprecher	• Rücksitz geteilt / klappbar
• Schalt-/Wählhebel mit Aluminiumeinlage	• Seitenairbag vorn
• Seitenschutzleisten	• Servolenkung

- | | |
|---|---|
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sportsitze vorn | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte | • Wegfahrsperre mit Transponder |
| • Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---------------|-------------------------------|
| • Klimaanlage | • Reserverad in Fahrbereifung |
|---------------|-------------------------------|

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









07.10.2009	3003	A12000072	02	01	0044/05500	159
M1	AB		03872	-	-	1669
VF32LHFXA9Y110978	6		1444	-	1453	01013
PEUGEOT			-	00031	-	
2****			135	001384	-	001384
2LHFX*			00855	00780	-	
2LHFXA			00855	00780	-	
206+			77	03750	71	
PEUGEOT (F)			00760	0485	005	-
FZ.2.PERS.BEF.B. 8 SPL.			175/65R14(82T)			
SCHRÄGHECKLIMOUSINE			175/65R14(82T)			
70/220*2003/76B/EG			-			
EURO 4			GRAU	7		
BENZIN			e2*2001/116*0374*02			
0001	0462	01124	16.03.2009	K	DT729981	
ZUL.GES.-GEW.D.ZUGES MAX.1884KG*						

Marken für weitere Prüfung

Nächste HU TÜV NORD NOV 2009

Nächste HU TÜV NORD NOV 2009

DEKRA

DEKRA

01.07.2026

Kreis Stormarn
Der Landrat
KFZ-Zulassungsbehörde
im Auftrag

916-1

07.10.2009

Der Fahrer der Zulassungsfahrleistung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeuges betrachtet

07.10.2009

30.10.2013

Freie und Hansestadt Hamburg
Behörden für Innere
Landesverkehrsamt
KFZ-Zulassung
Rostocker Weg 100
20527 Hamburg

Kreis Stormarn
Der Landrat
Zulassungsbehörde
Hafen 20-200
23643 Bad Seeblick
Schleswig-Holstein

DT729981

PEUGEOT

2****

2LHFX*

2LHFXA

206+

PEUGEOT (F)

3003

VF32LHFXA9Y110978

M1

FZ.2.PERS.BEF.B. 8 Spl.

Schräghecklimousine

GRAU

1124

44/9500

0001

25.09.2009

e2*2001/116*0374*02

16.03.2009

PEUGEOT DEUTSCHLAND GmbH

60104 Saarbrücken

(7) HU-Untersuchungsergebnis: geringe Mängel

Prüfplakette wurde zugeteilt

Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA): bestanden

Sehr geehrte Kunden, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht.

(6) Ihr Fahrzeug weist folgende Mängel auf:

- *4.2.3a Leuchten, Begrenzungsleuchte (Standlicht) links eine Seite ohne Funktion (GM)
- *4.7.1b Leuchten, Kennzeichenbeleuchtung rechts einseitig ohne Funktion (GM)
- *D8.4.1b Motor / Antrieb / Kühlsystem, Umweltbelastung, Motor öfeneucht (GM)

Bitte beachten Sie, dass nach §23 StVO und §31 StVZO Halter und Fahrer für die unverzügliche Beseitigung aller Mängel verantwortlich sind. Lassen Sie bitte die festgestellten Mängel von einer Fachwerkstatt beheben.

(10) Bemerkungen:

zu (3) Prüfst: Harksheider Str. 45, 22399 Hamburg

(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung

01.2028

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen. Den digitalen Untersuchungsbericht können Sie mit Hilfe des o.a. QR-Codes über die Seite des KBA abrufen.

Freie und Hansestadt Hamburg
Landesverkehrsamt
Zuständigkeitsbereich: Schleswig-Holstein

PEUGEOT

2****

2LHFX*

2LHFXA

206+

PEUGEOT (F)

3003

VF32LHFXA9Y110978

M1

FZ.2.PERS.BEF.B. 8 Spl.

Schräghecklimousine

GRAU

1124

44/9500

0001

25.09.2009

e2*2001/116*0374*02

16.03.2009

PEUGEOT DEUTSCHLAND GmbH

60104 Saarbrücken

Wartungsnachweis

Die folgenden Seiten werden mit dem Firmenstempel einer Kfz-Fachwerkstatt versehen, die die Wartung Ihres Peugeot ausführt.

Je nach den folgenden Feldern (Datum, Kilometerstand, nächste Durchsicht usw.) entsprechend den Betriebsbedingungen, empfehlen Ihnen, alle Reparaturen, Checklisten der durchgeführten Arbeiten und Unterlagen in Zusammenhang mit dem Weiterverkauf des Fahrzeuges müssen alle Borddokumente für das Fahrzeug an den neuen Besitzer übergeben.

05.09.2011 km 103.19

PEUGEOT HANSE GMBH

Zentrale

Wendlandstraße 132

22047 Hamburg

TEL 040 / 694200-142

F 040 / 694200-159

05.09.2013 km 21.554

PEUGEOT

www.peugeot-hanse.de

Peugeot-Hanse GmbH

Wendlandstraße 132

22047 Hamburg

TEL +49 (0)40 694200-142

Fax +49 (0)40 694200-159

Nächste Durchsicht Basis

05.09.2013

Wartungsnachweis

Datum: 27.11.17 km: 83526


Autohaus J. F. F. GmbH
Stempel
Stornierung o.Ä.
22145 Hamburg-Slopesfeld
Tel.: 677 10 80 - Fax 677 80 82

Nächste Durchsicht
bei 52000 km bzw. am / /

Datum: / / km: /

Stempel

Datum: / / km: /



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)




Beifahrtür (Delle)



Dach (Delle)




Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Rückscheibe (Anderer Schaden): Angelaufen;



Rücklicht (links) (Undicht)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Verformung, Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Delle)



Kotflügel vorne links (Verformung, Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Delle)



Kotflügel vorne links (Verformung, Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Delle)



Kotflügel vorne links (Verformung, Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Verformung, Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Verformung, Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Verformung, Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)