



Volkswagen Golf Trendline BMT 4Motion

EZ 04/2013 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 256.210km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 62***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Trendline BMT 4Motion [AT - LimS5 1.6 TDI 4Motion BMT EU5, Trendline, 2012 - 2013]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZAUZDW141730	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 256.210km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 200.172km	Letzter Service am 01/2023
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2013	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)

Hinten links


(5 mm)

Hinten rechts


(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	200 
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	250 	Türe hinten rechts	210 
Seitenteil hinten links	170 	Seitenteil hinten rechts	255 
Motorhaube	140	Heckklappe	290 
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Defekt;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Verteilergetriebe	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 4-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Handschuhfach abschließbar
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver seidenmatt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatic
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kopfstützen hinten (3-fach)

- | | |
|--|---|
| • Kühlergrill schwarz | • Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten |
| • Lautsprecher (4) | • Lenkrad (3 Speichen) |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung | • Leseleuchten vorn |
| • Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF | • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer |
| • Multimediabuchse AUX-IN | • Nebelschlussleuchte |
| • Nichtraucher-Paket | • Original Fahrzeug Farbe: Pacific Blue Metallic |
| • Parkbremse elektrisch | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar |
| • Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger lackiert | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|-------------------------------|--|
| • Anhängerkupplung schwenkbar | • Audiosystem Composition Colour (Touchscreen, MP3, Radio/CD-Player) |
| • Metallic-Lackierung | • Mittelarmlehne vorn klappbar |
- Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Lackschaden, Delle)



Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Rost)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Verschleiß)