



Renault Kangoo Expression

EZ 12/2002 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 174.778km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 24***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Kangoo Expression		
Kategorie Van	FIN VF1KC0WEF27856762	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 174.778km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.149 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 3	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2002	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 165g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
-	-	(5 mm)	(5 mm)

Ungleichmäßig abgefahren Ungleichmäßig abgefahren

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	1000 
Motorhaube	125	Heckklappe	110
Dach	135		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Rasseln bei Gasstoß unter dem Fahrzeug;;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tiergeruch; Halterzahl laut Verkäufer, da Brief nicht vorliegend; Schonbezüge nicht ohne größeren Aufwand zu entfernen, weitere Schäden möglich; Rückspiegel angelaufen; Türfangband links knackt; Motorhaube öffnet nicht;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 1-K-Klebeset - SP-Kit
- Ablagegalerie
- Airbag Fahrerseite
- Ausstellfenster hinten
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Karosserie: mit Verglasung
- Original Fahrzeug Farbe: HELLROT
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Schiebetür rechts mit Fenster
- Seitenscheiben hinten fest
- Ablage Gepäckraumabdeckung
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatik-Sicherheitsgurte hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckklappe
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: mit Verglasung
- Kopfstützen hinten
- Reifen 175/65 R14 ..T
- Schiebetür links mit Fenster
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung

- | | |
|---|---|
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung


- | | |
|--|---------------------------------|
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Getriebe 5-Gang |
| • Getriebe 5-Gang | • Innenraumfilter: Pollenfilter |
| • Klimaanlage | • Motor 1,2 Ltr. - 55 kW KAT |
| • Nebelscheinwerfer | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









05-12-2002	3004	17200M6	55/5500	154
01	0200		1663	
VF1KG0WEF27856762			1110-1235	
KG			1570	1570
			840	
			840	
			73	
KANGOO			5	
RENAULT (F)				
PERSONENKRAFTWAGEN				
GESCHLOSSEN				
EURO 3 UND D4				
Benzin				
0001	0453	1149	ausgestellt am 09.06.2026	
ZU G-BIS 1235*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX 2400KG*FZ.ENTSPR				
EGIN E2*98/14*0164*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 05-12-2				
002				



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt, Riss/Bruch)



Motorhaube (Lackschaden, Delle)



Motorhaube (Lackschaden, Delle)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Delle)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)




Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Verformung, Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Verformung, Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Verformung, Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Verformung, Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Kratzer, Delle, Rost)



Heckklappe (Kratzer, Delle, Rost)



Heckklappe (Kratzer, Delle, Rost)



Heckklappe (Kratzer, Delle, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)