



Skoda Yeti Basis

EZ 11/2011 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 110.236km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 28***

Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Yeti Basis [DE - SUV5 2.0 TDI EU5, 2009 - 2011]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMBJC45L4C6037091	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 110.236km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.938 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 14.636km	Letzter Service am 05/2013
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2011	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 143g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	170 	Türe hinten rechts	200 
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenraumleuchte hinten
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Leseleuchte
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Motor 2,0 Ltr. - 81 kW TDI
- Radstand 2578 mm
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar

- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzsystem im Fond (Varioflex)
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Zentralverriegelung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Original Fahrzeug Farbe: HNEDA MATO/MATO BROWN



Sonderausstattung

- Audiosystem Blues (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











11.11.2011

13.05.13

27344, Rotenburg (Weene)
Landkreis Rotenburg
Der Landrat
in Auftrag

WB778475

SKODA
SL
ACCPRAKX
NHSJFMSA4047
V8T
SKODA (CZ)
8004
TNEJC4SLACG7701
MI
Fz.s.Fern.bef.b. 8 Spl.
KorBillhoustlan

Landkreis Rotenburg
Der Landrat
1. A.
13.05.2013

Servicehinweis

Datum: 13.05.13

Stellungs-Nr.: 14.636

Vyměna motorového oleje

Použit motorový olej pro servisní intervaly DSG

Service prohlídka

Kontrola poškození laku karoserie

Vyměna brzdové kapaliny

Dodatečně každých 50 000 km nebo 4 roky

Vyměna palivového filtru

Vyměna zapalovacích svítek

Vyměna vložky vzduchového filtru

Vyměna oleje a olejového filtru v automatické převodovce DSG

Vyměna ozubeného řemene

Vyměna napínací kladky ozubeného řemene

SKODA Autohaus Werner Johannes GmbH
Waldendorfer Straße 30
28683 Bad Fissingbühl
Dortmund
Telefon: 0 51 43 / 20 04
Handy-Nr.: 5222710
Service: www.phazee-dortmund.de


SKODA Autohaus Werner Johannes GmbH
Waldendorfer Straße 30
28683 Bad Fissingbühl
Dortmund
Telefon: 0 51 43 / 20 04
Handy-Nr.: 5222710
Service: www.phazee-dortmund.de

Příteli servisní prohlídka

Stellungs-Nr.: 14.636

Datum: 13.05.13

(prodeje tohu, co hustě (dlh, resp. podle ukazatele servisních intervalů)



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Rost)



Fahrtür (Lackschaden, Rost)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)