



Volkswagen Golf Plus Match

EZ 03/2013 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 81.322km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 83***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Plus Match [DE - LimS5 1.2 TSI EU5, Match, 2012 - 2013]		
Kategorie Van	FIN WVWZZZ1KZDW553510	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 81.322km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 63.549km	Letzter Service am 09/2024
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2013	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 136g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	175 
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	120	Heckklappe	315 
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antennen-Diversity
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Dachreling
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED

• Heckscheibenwischer	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 4-türig	• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kühlergrill schwarz	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Mittelarmlehne	• Motor 1,2 Ltr. - 63 kW TSI
• Multifunktionsanzeige Plus	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Nebelschlussleuchte	• Original Fahrzeug Farbe: NIGHT BLUE
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rücksitzbank / Lehne geteilt
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Seitenschutzleisten Wagenfarbe
• Servolenkung	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitze: Komfortsitze vorn	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblende links mit Spiegel	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Stoßfänger lackiert	• Tagfahrlicht
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Verglasung grün / hinten schwarz getönt	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Winter-Paket	• Zentralverriegelung



Sonderausstattung

• Feuerlöscher	• Metallic-Lackierung
• Raucher-Paket	• Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)