



Toyota Hiace

EZ 01/2004 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 280.485km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 28***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Hiace		
Kategorie Van	FIN JT121JK2200016241	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 280.485km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 2.494 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 2	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2004	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(7 mm)

Vorne rechts



(7 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140 	Beifahrertür	320 
Kotflügel vorne links	130 	Kotflügel vorne rechts	290 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	400 
Seitenteil hinten links	80 	Seitenteil hinten rechts	350 
Motorhaube	190 	Heckklappe	850 
Dach	80 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bestehender Hagelschaden;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









09.01.2004	5013	00000000	75/3500	14
01	0200		5180	1300
JT121JK2200016241	U		1980	1890
H1			232	2650
			1400	1830
			1400	1830
			78	2400
			2000	750
TOYOTA/ACE			185/70R15C1043	
TOYOTA EUROPE (B)			185/70R15C1043	
PERSONENKRAFTWAGEN				
GESCHLOSSEN			SCHWARZ	9
98/69/EG III/A				
Diesel				GG02501
0002	0451	2484		
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 09.01.2004*				

09.01.2004

00000000

01

JT121JK2200016241

H1

TOYOTA/ACE

TOYOTA EUROPE (B)

PERSONENKRAFTWAGEN

GESCHLOSSEN

98/69/EG III/A

Diesel

0002

0451

2484

DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 09.01.2004*

GG02501

09.01.2004

00000000

01

JT121JK2200016241

H1

TOYOTA/ACE

TOYOTA EUROPE (B)

PERSONENKRAFTWAGEN

GESCHLOSSEN

98/69/EG III/A

Diesel

0002

0451

2484

DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 09.01.2004*

GG02501

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer, Delle)



Motorhaube (Kratzer, Delle)



Motorhaube (Kratzer, Delle)



Motorhaube (Kratzer, Delle)



Fahrrertür (Lackschaden, Rost)



Fahrtür (Lackschaden, Rost)



Fahrtür (Lackschaden, Rost)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)




Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle, Verformung)



Dach (Delle, Verformung)



Dach (Delle, Verformung)



Dach (Delle, Verformung)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Rost)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)