



Mercedes-Benz CLA 180

EZ 03/2016 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 141.231km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 75***

Fahrzeug aufgenommen am: 10.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung CLA 180 [DE - Kb5 CLA 180 EU6, Urban, 2015 - 2016]		
Kategorie Kombi	FIN WDD1179421N299638	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 141.231km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2016	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 134g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Felgen sind verschürft

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	70 	Kotflügel vorne rechts	175 
Türe hinten links	105 	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	175 	Seitenteil hinten rechts	295 
Motorhaube	145	Heckklappe	315 
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

SOS ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Armauflage vorn mit Fach
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket
- Design- und Ausstattungslinie Urban
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenten-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenausstattung: Matrix-Optik
- Innenhimmel Stoff
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig

- | | |
|---|--------------------------------------|
| • Klimaanlage | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kopf-Airbag-System (Windowbag) | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar | • Mercedes-Benz Notrufsystem |
| • Motor 1,6 Ltr. - 90 kW KAT | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Reiserechner | • Rücksitzlehne geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico | • Start/Stop-Anlage |
| • Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Sitz-Komfort-Paket |
| • Kühlergrill Diamant-Optik | • Sportsitze vorn |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa |
| • Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control) | • Lenkrad (Leder) |
| • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist) | • Tempomat |
| • Original Fahrzeug Farbe: CALCITWEISS/ZIRRUSWEISS | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot | • Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter) |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) |
| • Infotainment-System: Remote Online | • Laderaum-Paket |
| • Rückfahrkamera | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite | • Sitzheizung vorn |
| • Spiegel-Paket | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













10.03.2016	1313	ELG001191	2	1	90/5000	210
M1	AC		4691		1777	
WDD1179421N299638	1		1456		1460	
MERCEDES-BENZ						
245 G				75		
224GQ2			128	1955	1955	
OZAAA502			1005	950		
			1005	950		
CLA 180			75	3750	73	
DAIMLER (D)			1200	730	5	
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.						
Kombilimousine						
715/2007*136/2014W						
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I						
Benzin						
0001	36W0	1595				
F.1/F.2:1995 B.ANH.BETR.*7.2/8.2:1030 B.ANH.BETR.*O.2:1500 B						
IS 8t STEIG.*WW.AHK LT.EGTG*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.						
AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 K						
M/H GEM.5.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET**DATUM ZU						
R EMISSIONSKLASSE: 10.03.2016*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Riss/Bruch)



Seitenteil hinten rechts (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)