



Mini One

EZ 03/2015 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 87.452km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 32***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mini	Typ/Verkaufsbezeichnung One [DE - LimS3 One 1.2 EU6, 2014 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN WMWXN710403A68355	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 87.452km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.198 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2015	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(6 mm)



(6 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	390 
Motorhaube	140	Heckklappe	140
Dach	160		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Etui Bordmappe fehlt.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio MINI Boost
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Außenspiegel schwarz
- Bremsassistent
- Dach Wagenfarbe
- Dachspoiler
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Elektron. Sperrdifferential
- Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
- Getriebe 6-Gang
- Griffleiste Heckklappe, Schwarz matt
- Innenausstattung: Color-Line Carbon Black
- Innenraumfilter: Heizungsanlage mit Mikrofilter
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachhimmel Satellite Grey
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getränkehalter
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Türverkleidungen und Seitenverkleidung Carbon Black
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz

• Karosserie: 3-türig	• Kopf-Airbag-System hinten
• Kopf-Airbag-System vorn	• Kopfstützen
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar	• Leuchtweitenregelung
• Motor 1,2 Ltr. - 75 kW 12V	• Nebelschlussleuchte
• Nichtraucher-Paket	• Original Fahrzeug Farbe: PEPPER (OLD ENGLISH) WHITE
• Personalisierungssystem (Personal Profile)	• Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schaltpunktanzeige
• Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt	• Schweller, Stoßfängerecken und Radlaufverbreiterung schwarz
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung Servotronic
• Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar	• Sitzausstattung: 4-Sitzer
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Firework	• Sitze vorn mechanisch verstellbar
• Sonnenblenden mit Spiegel	• Start-Stop-Knopf
• Start/Stop-Anlage (Funktion)	• Tagfahrlicht
• Türgriffe innen verchromt	• USB-Schnittstelle
• Uni-Lackierung	• Warndreieck
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung getönt
• Zentralinstrument mit LED-Ring	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Ablage-Paket	• Ambiente-Beleuchtung
• Ausstattungs-Paket: Pepper	• Blinkleuchten Weiß
• Bordcomputer	• Chrome-Line Exterieur
• Excitement-Paket	• Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
• Fußmatten Velours	• Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Piano Black
• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control	• Laderaumboden variabel
• Lenkrad (Sport/Leder)	• Leseleuchten vorn
• Licht- und Regensensor	• Licht-Paket
• Nebelscheinwerfer	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzheizung vorn	• Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
• Uni-Lackierung Pepper White	• Zentralinstrument mit LED-Ring


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)




Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)