



Skoda Octavia Drive

EZ 05/2017 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 157.881km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 45***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Octavia Drive [DE - Kb5 1.4 TSI EU6, Drive, (Facelift) 2016 - 2017]		
Kategorie Kombi	FIN TMBJC7NE6J0050184	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 157.881km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 124g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kerben,
Kratzer



(3 mm)

Kerben,
Kratzer



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	225 	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	190 	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	130	Heckklappe	135
Dach	130		



Technischer Zustand

Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;
Schalt- / Automatikgetriebe	Ölfeucht;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 4 Lautsprecher zusätzlich
- Ablagefach mit Cargo-Organizer (Gepäck-/Laderaum)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Infotainment-Paket Bolero
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- 8 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Brillenfach
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System

• Kopfstützen hinten	• Kopfstützen vorn
• Laderaumboden variabel	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	• Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
• Maxi-DOT Display	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Mittelkonsole
• Modellpflege	• Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TSI
• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	• Multifunktionsanzeige
• Nebelscheinwerfer	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Seitenairbag vorn	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
• Servolenkung elektronisch (Servotronic)	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Coeus
• Sitzheizung vorn	• SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
• Tagfahrlicht LED	• Verglasung getönt
• Verzurösen Koffer-/Laderaum	• Wegfahrsperre
• Zentralverriegelung	• Radioempfang digital (DAB)
• Audiosystem Bolero (Radio/CD Bluetooth-/USB-Schnittstelle, MP3-fähig)	• Sprachsteuerung für Infotainment-System
• Phonebox	• Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
• Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole	• Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	



Sonderausstattung

- | | |
|--|-----------------------|
| • Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum | • Metallic-Lackierung |
| • Reserverad in Fahrbereifung (Stahl) | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Stad Bochum
Stadteicherwartung
Der Oberbürgermeister
I.A.

Schellat
Schellat

Neuer Außenstellen-Code
Identifikations-Code
TIEI3642

207111
DEKRA
DEKRA
DEKRA

Stad Bochum
Stadteicherwartung
Der Oberbürgermeister
I.A.

Schellat
Schellat

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Rückscheibe (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Verformung)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)