



Ford Focus C-MAX Trend

EZ 10/2004 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 222.493km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 41***

Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Focus C-MAX Trend [DE - Van5 1.8 EU4, Trend, 2006 - 2007]		
Kategorie Van	FIN WF0MXXGCDM4L75413	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 222.493km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 110.521km	Letzter Service am 11/2013
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2004	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 172g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	320 
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	220 
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	425 
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	445 
Motorhaube	160	Heckklappe	130
Dach	150		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Motordrehzahl erhöht, Motorhaube lässt sich nicht öffnen, Kofferraum lässt sich nicht öffnen

Verschleißteile

Bremsanlage	ABS leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	ESP leuchtet;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenten-System: Notbrems-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,8 Ltr. - 92 kW KAT
- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armlehne für Fahrersitz
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe 5-Gang
- Innenausstattung: Titan effekt-Ausführung
- Intelligent Protection System (IPS)
- Klappstisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lenkrad (Leder)
- Mittelkonsole
- Reserverad als Notrad

- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zierleisten schwarz
- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung


- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio
- Nebelscheinwerfer im Stoßfänger integriert
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Audiosystem 6000 (Radio/CD-Player)
- Metallic-Lackierung
- Parkpilotsystem hinten
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Xenon-Scheinwerfer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)




Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Verformung)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)




Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Dach (Verformung)



Dach (Verformung)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Riss/Bruch)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)