



Volkswagen up! club up!

EZ 07/2015 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 121.628km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 23***

Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung up! club up! [DE - LimS3 1.0 EU6, club up!, 2015 - 2016]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZAAZGD003397	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 121.628km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 60 PS (44 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2015	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 105g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)
vehicle.damage-label.porous, Rost	vehicle.damage-label.porous, Rost	vehicle.damage-label.porous	vehicle.damage-label.porous

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	270 	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	-
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach mit Klappe
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatic
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nichtraucher-Paket
- Reifenkontroll-Anzeige
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem RCD 215 MP3 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einstiegshilfe Easy-Entry mit Memoryfunktion links
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fzg. ohne Start/Stop-Anlage
- Gepäckraumboden verschiebbar
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 2-türig
- Komfort-Paket
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,0 Ltr. - 44 kW
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 2421 mm
- Rücksitzbank umklappbar

- | | |
|---|---|
| • Rücksitzlehne geteilt | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Intervallschaltung |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblende rechts mit Spiegel |
| • Stoßfänger lackiert | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Dachantenne | • Multimediabuchse AUX-IN |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Fensterheber elektrisch vorn |
| • Zentralverriegelung | • Fernbedienung für Zentralverriegelung |
| • Doppeltonhorn | • Original Fahrzeug Farbe: PURE WHITE |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) | • Navigationssystem: mobiles Navigationssystem (maps+more) |
| • Reserverad in Fahrbereifung (Stahl) | • Bordwerkzeug und Wagenheber |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











01.07.2015	0603	BGU00038X	02	01	0044/05000	160
M1	AB		03540-03543		1641- 1645	
WVWZZZAAZGD003397			1463-1504		000929--	
VOLKSWAGEN, VW						
AA			0105	001290	001290	
ABCHYA			00680	00640	-	
FM5FM5CF0097MMVR0N1SVW61			00680	00640	-	
			078	03750	071	
UP!					004	
VOLKSWAGEN-VW			165/70 R14 81T			
FZ.Z.PERS.BEE.B. 8 SPL.			165/70 R14 81T			
SCHRÄGHECKLIMOUSINE						
715/2007*136/2014W					0	
EURO6;W:PI/CI; M, N1 I			e13*2007/46*1167*13			
BENZIN			20.04.2015		EL851704	
0001	36W0	00999				
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 01.07.2015*						

Stapel 2, 2000

Europäische Gemeinschaft
 Bundesrepublik Deutschland
 Fahrzeugkennzeichnung nach II

KC274355

GL851704

VOLKSWAGEN, VW

AA

ABCHYA

FM5FM5CF0097MMVR0N1SVW61

01.07.2015

0603


BGU00038X

02

01

0044/05000

160



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (Rost)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (Rost)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)




Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Anderer Schaden, Diverse Schäden): Schlüsselbart der Funkfernbedienung fehlt



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)