



Mercedes-Benz CLS 350 CGI

EZ 06/2007 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 205.000km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 96***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung CLS 350 CGI [DE - Lim4 CLS 350 CGI, 2006 - 2008]		
Kategorie Limousine	FIN WDD2193571A117787	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 205.000km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 292 PS (215 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 3.498 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2007	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 222g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 9.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links


(3 mm)
Kratzer,
Kerben

Vorne rechts


(3 mm)
Kerben,
Kratzer

Hinten links


(3 mm)
Kerben,
Kratzer

Hinten rechts


(3 mm)
Kerben,
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	165 	Kotflügel vorne rechts	165 
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	215 
Seitenteil hinten links	170 	Seitenteil hinten rechts	260 
Motorhaube	115	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Laut Einlieferer 205.000km

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Außentemperaturanzeige	• Drehzahlmesser
• Heckscheibe heizbar (Verbundglas)	• Karosserie: 4-türig
• Mittelarmlehne hinten mit Fach	• Motor 3,5 Ltr. - 215 kW V6 KAT
• Nebelschlussleuchte	• Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
• Reiserechner	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Kopf-Airbag-System (Windowbag)
• Seitenairbag (Sidebag) vorn	• Tempomat
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Nebelscheinwerfer
• Getriebe Automatik - (7-Stufen)	• Parameterlenkung



Sonderausstattung

• Feuerlöscher	• Innenausstattung: Holz Laurel, matt
• Memory-Paket	• Schalt-/Wählhebelgriff Holz/Leder
• Scheibenwaschanlage beheizt	• Außenspiegel elektr. verstell- und anklappbar
• Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik	• Metallic-Lackierung
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
• Wärmeschutzverglasung blau getönt	• Komfortsitze vorn (inkl. Belüftung, Sitzheizung)
• Lenkrad (Holz/Leder)	• Sitzbezug / Polsterung: Leder
• Skisack	• Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND
• CD-Wechsler	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
• Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz	• Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
• Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik)	• Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
• Seitenairbag (Sidebag) hinten	• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











28.06.2007	0999	A1000010 8	2	1	215/6400	250
M1	AA		4909 - 4914		1870 - 1880	
WDD219357IAL17787		2	1412 - 1430		- 1735	
MERCEDES-BENZ						
219			222	2200	2200	
E357k0			1055	1190		
N1AAA401			1055	1190		
			78	4800	72	
CLS 350 CGI					4	
DAIMLERCHRYSLER (D)			245/40 R18 93Y			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			275/35 R18 95Y			
Limousine						
70/220*2003/768			Schwarz		9	
EURO 4			e1*2001/116*0295*07			
Benzin			17.08.2006		FK4I2998	
0001	0462	3498				
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 28.06.2007***						

Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbehörde
Fahrzeug

28.06.2007

FK4I2998

MERCEDES-BENZ
219
E357k0
DAIMLERCHRYSLER (D)
219
E357k0
WDD219357IAL17787
2
CLS 350 CGI
17.08.2006

Werkstatt: *diada*

STB. SCHLÜSSELN: 1111 11 1111
Werkstatt: *diada*

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Rost)



Beifahrertür (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten rechts (Rost)



Türe hinten rechts (Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)




Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)