

» Übersicht

Besichtigt am:

30.06.2026 11:47

Berichts-Nr:

10904939

FIN:

TMBJC7NY5PF027978



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Enyaq iV
HSN / TSN:	8004 / AWS
Erstzulassungsdatum:	10.03.2023
Laufleistung:	47.211 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Arctic Silber Metallic
Farbe Dach:	Arctic Silber Metallic
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	Loft
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	262 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"Basis"

+ Infotainment Online 3Y

12 Volt-Steckdose im Kofferraum

5 Sitze

8 Lautsprecher (passiv)

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Ablagekästen im Kofferraum

Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung

Ambientelicht Ausführung 1

Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Antriebssystem BEV

Assisted Drive Basic

Assisted Drive Basic

Außen-Sound Standard

Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex

Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter

Batterie 320A (49Ah)

Batterieladegerät (Ausf.3)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Chrom-Paket

Climate Basic

Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten

Cockpit Infotainment (Ausführung 2)

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachreling, blank

Dämpfung hinten,Basis 1

Dämpfung vorn

DC Batterieladung (Ausf. 3)

DC/DC Wandler 3,0 KW

Dekor-Einlagen

Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10

Dreip.Automatikgurte vorn mit Gurt- und Endbeschlagstraffer und Höheneinstellung

Drive Basic

Drive Basic

Einparkhilfe vorn und hinten

Einton-Signalhorn

Elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbare Außenspiegel mit automatischer Abblendung (Fahrerseite)

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektro-Motor Aggr.0EH.A

Elektro-Motor Systemleistung 150KW Grundmotor ist: N06/N07

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen

Entriegelung Hintersitz Standard

Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)

Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -50A-

Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer

Frontscheibe in Wärmeschutzglas

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumabdeckung, schiebbar

Gepäckraumbeleuchtung

Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)

Getriebe Übersetzung 12,976

Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch

Heckantrieb

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Heckspoiler

Hinterachsgewicht Ausführung 1

Hochvolt-Batterie 82 kWh (brutto)

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze

Infotainment Basic

Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

iV Universal Charger 11 kW

KABELBAUM Ukraine

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kindersicherung, manuell

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top
 tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
 Kofferraumwendematte - Zweiseitiger Kofferraumbodenbelag
 (Teppich/gummiert)
 Komfortausstattung
 Komfortsitze vorn
 Kopfstützen hinten (3 Stück)
 Kopfstützen vorn
 Kühlerschutzgitter mit Chromleiste
 Kurzheck
 Ladedose Combo 2 (EU)
 Ladekabel HH Typ E/F (DT/FR)
 Ladekabel mit Industriestecker CEE 16A / 400V / 6h lang +
 gerade
 Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A
 Landesverkaufsprogramm Deutschland
 LED- Hauptscheinwerfer
 Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic
 LED-SBBR-Leuchte
 Leergewichtsbereich 1
 Leichtmetallräder 8J x 19
 Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen
 Leuchtweitenregulierung
 Linkslenker
 Mirror Link
 Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent
 Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung
 Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)
 Mit Projektionsleuchte (Spiegel)
 Mit Regenschirm
 Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)
 Mit Verkehrszeichenerkennung
 Mittelkonsole
 Navigationsgerät-Standard mit Media und Internet Paket
 NichtraucherAusführung
 Notrufsystem eCall+
 o.b.Abgas
 Ohne Ablagekasten
 Ohne Ablagenpaket/box
 Ohne Ambientebeleuchtung außen
 Ohne Armlehnen f.Vordersitze
 Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
 Ohne Car2X
 ohne Convenience
 Ohne Durchladeeinrichtung

Ohne Family
 Ohne festes Paket
 Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
 Ohne Halter
 Ohne Head-Up Display
 Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne
 Ohne kombinierte Längs- und Querverführung
 Ohne Ladeboden
 Ohne Lichtassistent
 ohne Light and view
 Ohne Müdigkeitserkennung
 Ohne Nebelscheinwerfer
 Ohne Parkassistent / Garagenpilot
 Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-
 Standanzeige
 Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
 Ohne Sonnenschutzrollo
 Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
 Ohne Trennwand
 Ohne UNECE CS&SU
 Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
 Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
 ohne W{rmepumpe
 Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
 Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
 Ohne zusätzliche Außengeräuschdämpfung
 Panorama Schiebedach PSD
 Plattformgruppenklasse 2
 Radschrauben Standard
 Rechtsverkehr
 Regionscode " ECE " für Radio
 Reifen 235/55 R19 101T / EU vorn Reifen 255/50 R19 103T /
 EU hinten
 Reifendruckkontrolle
 Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
 Mittelarmlehne
 Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Schriftzugsatz in Grundausführung
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
 Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff/Kunstleder
 Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
 Softwareverbund Ausführung 10
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Spurhalteassistent
 Spurwechselassistent
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Steuerung Logistic 2
 Stoßfänger Standard
 Tagesfahrlichtschaltung und coming und leaving home
 Funktion
 Telefonvorbereitung für Handy
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Trommelbremsen hinten
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfand Deutschland
 Umwelt bonus
 UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
 Wegfahrsperre elektronisch
 Zellmodul B
 Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung
 Zierleisten in Chrom
 Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen
 Schweller
 Zus.Rückstrahler (Türbereich)

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 T	4,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 T	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	255/50 R 19 103 T	3,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	255/50 R 19 103 T	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Ladekabel (Schnellladung)	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJC7NY5PF027978

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10904939
vom: 30.06.2026




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

FEHLTEILE

1 - Ladekabel (Schnellladung) - Fehlt - Ersetzen

Kommentar

Ladekabel mit Industriestecker

