



Volkswagen up! move up!

EZ 08/2013 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 104.676km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 08***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung up! move up! [DE - LimS5 1.0 EU5, move up!, 2012 - 2015]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZAAZED016504	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 104.676km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 47.356km	Letzter Service am 11/2019
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 108g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(1 mm)	(1 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	120	Heckklappe	-
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Raucherfahrzeug; Mobiles Garmin Navigationsgerät verbaut;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Kupplung nahe Verschleißgrenze;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel lackiert
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nichtraucher-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstellfenster hinten
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fzg. ohne Start/Stop-Anlage
- Gepäckraumboden verschiebbar
- Handschuhfach mit Klappe
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Komfort-Paket
- Lenkrad (3 Speichen)
- Motor 1,0 Ltr. - 55 kW
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 2421 mm

- | | |
|---|---|
| • Radvollabdeckungen / Radzierblenden | • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) |
| • Rücksitzbank umklappbar | • Rücksitzlehne geteilt |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Scheibenwischer mit Intervallschaltung |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel | • Stoßfänger lackiert |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verbandkasten und Warndreieck | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|----------------------------------|
| • Audiosystem RCD 215 MP3 (Radio/CD-Player) | • Außenspiegel asphärisch, links |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Cool & Sound-Paket 1 |
| • Dachantenne | • Klimaanlage Climatic |
| • Multimediabuchse AUX-IN | • Nebelscheinwerfer integriert |
| • Perleffekt-Lackierung | • Sitzheizung vorn |
| • Sound-System Sound plus (Lautsprecher zusätzlich) | • Winter-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Luftzieher



Fahrrertür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer)




Dach (Verformung)



Dach (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost, Verformung)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)




Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Brandloch)