



BMW 520 d

EZ 04/2014 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 198.719km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 39***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 520 d [DE - Kb5 520 d EU6, DPF, (Facelift) 2013 - 2014]		
Kategorie Kombi	FIN WBA5J31040D070478	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 198.719km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 164.181km	Letzter Service am 12/2023
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 130g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Reifenschäden: Reifen porös; Felgen Kratzer/kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	70
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	210 	Heckklappe	120
Dach	100		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Laut einliefer Turbo undicht ;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Laut einliefer zwei Schlüssel vorhanden;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Automatik - mit Steptronic und Schaltwippen (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten

- Kopf-Airbag-System vorn
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege
- Multifunktionsarmlehne im Fond
- Parkbremse elektrisch
- Reifenpannen-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung Servotronic
- Start-Stop-Knopf
- Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Tagfahrlicht LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Original Fahrzeug Farbe: CARBONSCHWARZ METALLIC
- Luftfederung Hinterachse
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW Turbodiesel
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Soft-Close-Automatik für Kofferraum / Heckklappe
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Blinkleuchten LED
- Niveauregulierung



Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Business
- Comfort-Paket
- Innovations-Paket (2)
- Metallic-Lackierung
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt, BMW Individual)
- Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Park-Distance-Control (PDC)
- Sitzheizung vorn
- Ambiente-Beleuchtung
- Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent
- Head-up-Display
- Control-Display mit Farbmonitor (9,2 Zoll)
- Fahrassistentz-System: Driving Assistant
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Hexagon
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Sicherheitssystem Active Protection
- Sport-Paket M / M-Technic
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- HiFi-Lautsprechersystem
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Adaptives Kurvenlicht
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Fahrassistentz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Nebelscheinwerfer LED
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Shadow / Alcantara
- Sportsitze vorn
- Lenkrad (Leder M-Technic)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












22.04.2014	0005	AYT00127	02	01	0135/04000	224
M1	AC		-	-	04907	-
WBA5J31040D070478		8	-	-	1462	01810
BMW					00090	002385
5K			0139	01	002385	002385
5J31			01060	02	01420	
6A350000			01060	03	01420	
			76	04	03000	73
			02000	05	0750	005
520D			245/40 R19 98Y			
BAYER.MOT.WERKE-BMW			245/40 R19 98Y			
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.						
KOMBILIMOUSINE						
715/2007*143/2013T						
EURO6:T:CI: M, N1 I						
DIESEL						
0002	36T0	01995				
F.1/F.2: 2475 B.ANHÄNGEBETRIEB*7.2/8.2: 1550 B.ANHÄNGE						
BETRIEB*WM.AHK LT.REGTG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL. *						



[illegible]

9:15 AUX

14.12.2023	BMW	OK
164181 km	07466	
13.06.2017	BMW	OK
69216 km	07466	
25.04.2016	BMW	OK
53436 km	07466	
18.01.2016	BMW	OK



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Fahrertür (Delle, Kratzer)



Fahrertür (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Dach (Steinschlag, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)