



Volkswagen Golf Comfortline

EZ 06/2010 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 145.757km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Comfortline [DE - Kb5 1.4 TSI EU5, Comfortline, 2009 - 2013]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZ1KZAM676028	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 145.757km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 142.468km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2010	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 153g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(7 mm)



(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	155	Kotflügel vorne rechts	255 
Türe hinten links	155	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	255 
Motorhaube	190 	Heckklappe	125
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablageetasche an Vordersitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Black Pyramide
- Innenspiegel abblendbar
- Ablagefach mit Klappe am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Dachreling
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz

- | | |
|--|---|
| • Karosserie: 4-türig | • Kopfstützen hinten (3-fach) |
| • Lendenwirbelstützen vorn | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung | • Leseleuchten vorn und hinten |
| • Mittelarmlehne vorn | • Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI (1390 ccm) |
| • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer | • Nebelschlussleuchte |
| • Nichtraucher-Paket | • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) |
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitze: Komfortsitze vorn |
| • Sitzlehne vorn rechts umklappbar | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| • Lautsprecher (4) | • Chromeinfassung Lichtschalter |
| • Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Fernbedienung für Zentralverriegelung | • Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER |



Sonderausstattung

- | | |
|---|-----------------------------------|
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand) | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen |
| • Metallic-Lackierung | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos









[illegible][illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Anderer Schaden): Nicht Lackiert



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)