



Dacia Sandero Stepway Prestige

EZ 02/2016 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 81.216km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Dacia	Typ/Verkaufsbezeichnung Sandero Stepway Prestige [DE - LimS5 0.9 TCe 90 eco ² EU6, Stepway Prestige Start&Stop, 2015 - 2016]		
Kategorie Kleinwagen	FIN UU15SDA1C54360112	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 81.216km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 898 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 73.921km	Letzter Service am 04/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2016	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 116g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(8 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturset
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav Evolution)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachreling Chrom, satiniert
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrwerk erhöht
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 0,9 Ltr. - 66 kW TCE KAT
- Raucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem

- | | |
|--|--|
| • Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schaltpunktanzeige | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Start/Stop-Anlage |
| • Stepway | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht | • Türverriegelung automatisch |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre mit Transponder |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth | |




Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









29.02.2016	8212	ACX00086	02	01	0066/05000	168
MI	AB		04080	-	1757	-
99	UU1SSDA1C54360112	3	1533	-	1618	001098
DACIA			-		00075	-
SD			0115		001550	001550
SSDA1			00820		00860	-
SSDA1C			00820		00860	-
			079		03750	074
SANDERO			01100		0545	005
DACIA (RO)			205/55 R16 (91)H			
Fr.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/55 R16 (91)H			
Schräghecklimousine			-			
715/2007*136/2014W/EG			grau		7	
EURO6;W:PI/CI: M, N1 I			e2*2001/116*0314*78			
Benzin			24.07.2015		K	EP853455
0001	36W0	00898				
TECHN.ZUL.GES-MASS E.D.ZUGKOMBINATION: 2340KG*DATUM ZUR						
EMISSIONSKLASSE: 29.02.2016*						

VIN: _____

Datum: 04.03.2015 Km-Stand: 55.772

Art der Arbeit:	Rechnungs-Nr.	Rechnungs-Ort
Wartung		
Kontrolle auf Korrosion:		
OK ☒ Nicht OK ☐		
*siehe spezifische Seite		

Stempel: AUTOENGEL SERVICE GMBH
RENAULT
HEILIGENWEG 102
49084 OSNABRÜCK
TEL: 0541-75738

Datum: 14.05.2015 Km-Stand: 73.921

Art der Arbeit:	Rechnungs-Nr.	Rechnungs-Ort
Wartung		
Kontrolle auf Korrosion:		
OK ☒ Nicht OK ☐		
*siehe spezifische Seite		

Stempel: Kfz-Technik
Frank Orbat GmbH
Winkelleerendstraße 9
49099 Gönabrook
Tel: 0541-744-50-00

Datum: _____ Km-Stand: _____

Art der Arbeit:	Rechnungs-Nr.	Rechnungs-Ort
Wartung		
Kontrolle auf Korrosion:		
OK ☐ Nicht OK ☐		
*siehe spezifische Seite		


Stempel: _____

6.14

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Verformung)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)