



Volkswagen Golf Highline

EZ 04/2012 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 269.213km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Highline [DE - LimS5 2.0 TDI EU5, Highline, 2008 - 2012]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ1KZCW274849	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 269.213km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 256.917km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 159g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(7 mm)



(7 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	150	Heckklappe	140
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv, Zentralverriegelung/Türschloss Fahrertür ohne Funktion,

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket 2
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Stoff / Alcantara
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Ablagefach mit Klappe am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckleuchten dunkel getönt
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Chrom matt
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 4-türig

- | | |
|--|---|
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kopfstützen hinten (3-fach) | • Lendenwirbelstützen vorn |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung | • Leseleuchten vorn und hinten |
| • Mittelarmlehne | • Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI |
| • Multifunktionsanzeige Plus | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht |
| • Nebelschlussleuchte | • Original Fahrzeug Farbe: Deep Black Perleffekt |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitze: Sportsitze |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum |
| • Tagfahrlicht | • Taschenhaken im Gepäckraum |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Winter-Paket | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ablage-Paket | • Audio-Navigationssystem RNS 510 (CD/DVD, Festplattenspeicher, MP3, 8 Lautsprecher) |
| • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel mit Umfeldleuchte | • Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts |
| • Bordwerkzeug und Wagenheber | • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung |
| • Fensterheber elektrisch vorn und hinten | • Gepäcksicherungsnetz |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Handbremshebelgriff Leder |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Licht- und Sicht-Paket 1 | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Multifunktionsanzeige Plus | • Multimediabuchse AUX-IN |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | • Perleffekt-Lackierung |
| • Raucher-Paket | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend) | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts | • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn |
| • Sitze: Sportsitze | • Spiegel-Paket |
| • Sport-Fahrwerk | • Sport-Paket Orlando |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Premium mit Bluetooth-Schnittstelle |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









03.04.2012	0603	ALTO0159-7	2	1	103/4200	209
M1	AC		1199-4308		1786	
WVWZZZ1KZCW274849			1461-1532		1351	
VOLKSWAGEN, VW			126	1920	1920	
1K			1090	880		
ACCPBX0			1090	880		
FM6FM620025N7MGN1			77	2375	70	
GOLF			1500	670	5	
VOLKSWAGEN-VW			195/65 R15 91H			
EG. T. PERS. BSE, B. P. SPL.			195/65 R15 91H			
KOMBILIMOUSINE						
715/2307+652/2008F			SCHWABZ		9	
EURO5: F, D, C, E, M, N, T						
OTSEI						
0002	4500	M1968				
F. 1/F. 2: 40 G. 7, 2/R. 2: 50 B. ANHÄNGERSTRIEB: 0, 1: 1700 R15 8"						
STEIG. 700. GES. GEW. D. ZUS. MAX. 3600KG. FAHRZEUG 1ST. MIT AN						
IL KUPPL. WEEKENDITIG VERBAUT UND M. GEBZ. FAHRDYN. STAB. EXST.						
F. ANH. BETR. V. TEMP. 100 KM/H. GEM. 3. AEND. VO. 2. 9. AUG. 2012. ST						
VO. STUFE 2M 5 AB TAG ERSTZUL. 2012. GES. GEW. D. ZUS. AN. BA. ST						
ELC. MAX. 3600KG. VW. ANK. LT. EGT. STUFE. DMS. AB. 01.04.2012***						

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Steinschlag, Delle)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Rost)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)