



Volvo V60 R Design Recharge Plug-In Hybrid AWD

EZ 05/2021 | Kombi | Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 107.213km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 57***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volvo	Typ/Verkaufsbezeichnung V60 R Design Recharge Plug-In Hybrid AWD [DE - Kb5 T6 Twin Engine AWD PHEV EU6d, R Design, 2020 - 2021]		
Kategorie Kombi	FIN YV1ZWBFVDM1450055	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 107.213km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 253 PS (186 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.969 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 101.795km	Letzter Service am 05/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2021	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 42g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 1.9l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Kratzer,
Kerben

Hinten links



(6 mm)

Kratzer,
Kerben

Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer,
Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	190 
Kotflügel vorne links	180 	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	190 	Türe hinten rechts	190 
Seitenteil hinten links	190 	Seitenteil hinten rechts	190 
Motorhaube	185 	Heckklappe	190 
Dach	190 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Fahrtür lässt sich nur von innen öffnen .

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Beinauflage manuell einstellbar, Sitze vorn
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Anthrazit
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display
- Elektromotor 65 kW (Hybridantrieb)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung erweitert
- Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker
- Applikationen an den Seitenfenstern schwarz, hochglänzend
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel schwarz, hochglänzend
- Befestigungssystem im Gepäckraum
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Bordcomputer
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Connected Safety
- Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)

• Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection	• Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung (Oncoming Lane Mitigation)
• Fahrassistenz-System: Straßenrand-Erkennung (Road Edge Detection)	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI)
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen)	• Gurtstraffer
• Heckscheibe heizbar	• Hybrid 251 kW (Motor 2,0 Ltr. - 186 kW)
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Metall Mesh	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Keyless Drive
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten elektr. umklappbar
• Kopfstützen hinten umklappbar	• Ladekabel (4,5 m) mit Schukostecker (Mode 2)
• Ladekantenschutz (Aluminium)	• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (4-Wege)
• Lenkrad (Sport/Leder)	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)
• Make-up-Spiegel beleuchtet	• Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
• Motorsound-System (Audible Vehicle Alert System, AVAS)	• Navigationssystem Sensus
• Otto-Partikelfilter (OPF)	• Parkbremse elektrisch
• Radioempfang digital (DAB+)	• Reifen-Reparaturset
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzlehnen klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
• Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)	• Seitenairbag vorn
• Sensor Scheibenbeschlagerkennung	• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
• Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)	• Sitze vorn elektr. verstellbar
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
• Sport-Pedalerie	• Sportsitze Teilleder / Mesh-Textil
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn	• Subwoofer
• Textilfussmatten	• USB-Anschlüsse (2) im Fond
• Verglasung getönt	• Volvo ON CALL
• Vorbereitung Mobile Online Dienste Apple CarPlay	• Wegfahrsperre
• Winter-Paket	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Tagfahrlicht LED
• Mittelarmlehne hinten mit Ablagefach	• Sitzheizung vorn
• Lenkrad heizbar (Leder)	• Original Fahrzeug Farbe: PINE GREY



Sonderausstattung

• Frontscheibe heizbar	• Funkfernbedienung mit Leder-Etui
• IntelliSafe PRO-Paket	• Ionisator zur Luftreinigung (erweiterte Reinigung der Innenraumluft)
• Licht-Paket	• Metallic-Lackierung
• Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt	• Sitz-Komfort-Paket
• Xenium-Paket	• Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Abschwächung
• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic Alert, CTA)	• Fahrassistenz-System: IntelliSafe Assistent
• Fahrassistenz-System: IntelliSafe Surround	• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (Blind Spot Informations System, BLIS)
• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Tagfahrlicht LED	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Ambiente-Beleuchtung erweitert	• Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)	• Memoryfunktion für Sitz vorn rechts
• Beinauflage manuell einstellbar, Sitze vorn	• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (4-Wege)
• Infotainment-System: Sensus Connect mit High Performance Sound by Harman-Kardon	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Rückfahrkamera	


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













18.05.2021	9101	BOH00015 8	2	2	186/5500	180
M1	AC		4761		1850	
YV1ZWBFVDM1450055		X	1421		-2075	
VOLVO				100	-	
Z			42	2550	2550	
ZWBF			1270	1320	-	
ZWBFVDO			1270	1320	-	
			69	3750	68	
			2000	750	5	-
V60			235/40R19 66W A C1			
VOLVO (S)			235/40R19 96W A C1			
FZ Z PERS.BEF.B. 8 SPL.			-			
KOMBILIMOUSINE			GRAU		7	
715/2007*2018/1832AP			E4*2007/46*1315*12			
EURO6:WLTP:AP:Pl/Cf: M. N1 I			12.02.2021	K	GA557246	
HYBR B/E EXT AUFL						
0025	36AP	1969				

19.05.2021	19.05.2021	
C.1.1	[Redacted]	
C.1.2	[Redacted]	
C.1.3	[Redacted]	
C.1.4	[Redacted]	
C.1.5	[Redacted]	
C.1.6	[Redacted]	
C.1.7	[Redacted]	
C.1.8	[Redacted]	
C.1.9	[Redacted]	
C.1.10	[Redacted]	
C.1.11	[Redacted]	
C.1.12	[Redacted]	
C.1.13	[Redacted]	
C.1.14	[Redacted]	
C.1.15	[Redacted]	
C.1.16	[Redacted]	
C.1.17	[Redacted]	
C.1.18	[Redacted]	
C.1.19	[Redacted]	
C.1.20	[Redacted]	
C.1.21	[Redacted]	
C.1.22	[Redacted]	
C.1.23	[Redacted]	
C.1.24	[Redacted]	
C.1.25	[Redacted]	
C.1.26	[Redacted]	
C.1.27	[Redacted]	
C.1.28	[Redacted]	
C.1.29	[Redacted]	
C.1.30	[Redacted]	
C.1.31	[Redacted]	
C.1.32	[Redacted]	
C.1.33	[Redacted]	
C.1.34	[Redacted]	
C.1.35	[Redacted]	
C.1.36	[Redacted]	
C.1.37	[Redacted]	
C.1.38	[Redacted]	
C.1.39	[Redacted]	
C.1.40	[Redacted]	
C.1.41	[Redacted]	
C.1.42	[Redacted]	
C.1.43	[Redacted]	
C.1.44	[Redacted]	
C.1.45	[Redacted]	
C.1.46	[Redacted]	
C.1.47	[Redacted]	
C.1.48	[Redacted]	
C.1.49	[Redacted]	
C.1.50	[Redacted]	
C.1.51	[Redacted]	
C.1.52	[Redacted]	
C.1.53	[Redacted]	
C.1.54	[Redacted]	
C.1.55	[Redacted]	
C.1.56	[Redacted]	
C.1.57	[Redacted]	
C.1.58	[Redacted]	
C.1.59	[Redacted]	
C.1.60	[Redacted]	
C.1.61	[Redacted]	
C.1.62	[Redacted]	
C.1.63	[Redacted]	
C.1.64	[Redacted]	
C.1.65	[Redacted]	
C.1.66	[Redacted]	
C.1.67	[Redacted]	
C.1.68	[Redacted]	
C.1.69	[Redacted]	
C.1.70	[Redacted]	
C.1.71	[Redacted]	
C.1.72	[Redacted]	
C.1.73	[Redacted]	
C.1.74	[Redacted]	
C.1.75	[Redacted]	
C.1.76	[Redacted]	
C.1.77	[Redacted]	
C.1.78	[Redacted]	
C.1.79	[Redacted]	
C.1.80	[Redacted]	
C.1.81	[Redacted]	
C.1.82	[Redacted]	
C.1.83	[Redacted]	
C.1.84	[Redacted]	
C.1.85	[Redacted]	
C.1.86	[Redacted]	
C.1.87	[Redacted]	
C.1.88	[Redacted]	
C.1.89	[Redacted]	
C.1.90	[Redacted]	
C.1.91	[Redacted]	
C.1.92	[Redacted]	
C.1.93	[Redacted]	
C.1.94	[Redacted]	
C.1.95	[Redacted]	
C.1.96	[Redacted]	
C.1.97	[Redacted]	
C.1.98	[Redacted]	
C.1.99	[Redacted]	
C.1.100	[Redacted]	

[illegible]

SERVICE UND PFLEGE

** Service Nr. 3

Ausgeföhrt

Am

4.10.73

Datum

07.06.7024

Auftrag Nr.

266256

Art der Serviceleistung

Art der Serviceleistung

Pflege und Wartung

Pflege und Wartung

Automobil-GmbH

Vertriebs-GmbH

Mietweg 7

56401 Völkchen

Telefon 0171/1494

Zuständiger Dr. und Tiermediziner

STENOGRAF

Bemerkung

Polizei

4/10.73

Völkchen

2.10.73

Service Nr. 4

Ausgeföhrt

Am

7.10.73

Datum

21.05.7025

Auftrag Nr.

173746

Art der Serviceleistung

Art der Serviceleistung

Pflege und Wartung

Pflege und Wartung

Josef Blüdenbender Krantzenzeuge GmbH

Voivo-Vertrahändler

Weidenauer Straße 220

57076 Siegen

Zuständiger Dr. und Tiermediziner

STENOGRAF

Bemerkung

STENOGRAF

Service Nr. 5

Ausgeföhrt

Am

10.10.73

Datum

13.05.7026

Auftrag Nr.

173746

Art der Serviceleistung

Art der Serviceleistung

Pflege und Wartung

Pflege und Wartung

Josef Blüdenbender Krantzenzeuge GmbH

Voivo-Vertrahändler

Weidenauer Straße 220


57076 Siegen

Zuständiger Dr. und Tiermediziner

STENOGRAF

Bemerkung

STENOGRAF



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)