



Hyundai i10 YES!

EZ 11/2019 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 94.984km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung i10 YES! [DE - LimS5 1.0 EU6d-T, YES!, (Facelift) 2019 - 2019]		
Kategorie Kleinwagen	FIN NLHA851AALZ579413	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 94.984km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 67 PS (49 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 84.733km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2019	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 129g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Beim Kupplungspedal: kommt früh;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit RDS / MP3
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Modellpflege
- Motor 1,0 Ltr. - 49 kW KAT
- Nebelscheinwerfer LED
- Nebelschlussleuchte

- | | |
|---|---|
| • Original Fahrzeug Farbe: SLEEK SILVER | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenaufprallschutz |
| • Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt | • Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Türlautsprecher hinten | • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zeituhr (digital) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














L.10 L.9 L.8 L.7 L.6 L.5 L.4 L.3 L.2 L.1 L.10 L.9 L.8 L.7 L.6 L.5 L.4 L.3 L.2 L.1		L.10 L.9 L.8 L.7 L.6 L.5 L.4 L.3 L.2 L.1 L.10 L.9 L.8 L.7 L.6 L.5 L.4 L.3 L.2 L.1	
L.10 L.9 L.8 L.7 L.6 L.5 L.4 L.3 L.2 L.1 L.10 L.9 L.8 L.7 L.6 L.5 L.4 L.3 L.2 L.1		L.10 L.9 L.8 L.7 L.6 L.5 L.4 L.3 L.2 L.1 L.10 L.9 L.8 L.7 L.6 L.5 L.4 L.3 L.2 L.1	
L.10 L.9 L.8 L.7 L.6 L.5 L.4 L.3 L.2 L.1 L.10 L.9 L.8 L.7 L.6 L.5 L.4 L.3 L.2 L.1		L.10 L.9 L.8 L.7 L.6 L.5 L.4 L.3 L.2 L.1 L.10 L.9 L.8 L.7 L.6 L.5 L.4 L.3 L.2 L.1	
L.10 L.9 L.8 L.7 L.6 L.5 L.4 L.3 L.2 L.1 L.10 L.9 L.8 L.7 L.6 L.5 L.4 L.3 L.2 L.1		L.10 L.9 L.8 L.7 L.6 L.5 L.4 L.3 L.2 L.1 L.10 L.9 L.8 L.7 L.6 L.5 L.4 L.3 L.2 L.1	
L.10 L.9 L.8 L.7 L.6 L.5 L.4 L.3 L.2 L.1 L.10 L.9 L.8 L.7 L.6 L.5 L.4 L.3 L.2 L.1		L.10 L.9 L.8 L.7 L.6 L.5 L.4 L.3 L.2 L.1 L.10 L.9 L.8 L.7 L.6 L.5 L.4 L.3 L.2 L.1	
L.10 L.9 L.8 L.7 L.6 L.5 L.4 L.3 L.2 L.1 L.10 L.9			



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kerben, Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Spaltmaße ungenau, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)