



Skoda Octavia Elegance

EZ 10/2013 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 185.305km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 34***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Octavia Elegance [DE - Kb5 1.8 TSI EU5, Elegance Green tec, 2013 - 2014]		
Kategorie Kombi	FIN TMBJD7NE4E0074230	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 185.305km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 179 PS (132 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 176.450km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2013	Farbe Gelb	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 132g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fehlermeldung Licht im Kombiinstrument.

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Brillenfach
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Gurtstraffer
- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Bremsenergieerückgewinnung
- Dachantenne
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer hinten

• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Heckscheibenwischer
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten
• Kopfstützen vorn	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
• Leseleuchte	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole	• Maxi-DOT Display
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn
• Mittelkonsole	• Motor 1,8 Ltr. - 132 kW 16V TSI
• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	• Multifunktionsanzeige
• Nebelscheinwerfer	• Original Fahrzeug Farbe: BEZOVA CAPUCCINO/CAPUCCINO BEIGE
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung
• Servolenkung elektronisch (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzheizung vorn	• Sonnenblende links mit Spiegel
• Sonnenblende rechts mit Spiegel	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn	• Tagfahrlicht abschaltbar
• Türen mit Warnleuchte	• Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verglasung getönt
• Verzurrsen Koffer-/Laderaum	• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung



Sonderausstattung

• Ablage-Paket	• Ablage-Paket Plus
• Audio-Navigationssystem Columbus	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Außenspiegel mit Abblendautomatik
• Bi-Xenon-Scheinwerfer	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Bodenleuchte im Außenspiegel	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Fahrassistent-Paket: Traveller	• Fahrassistent-System: Fernlichtassistent
• Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennung	• Fahrassistent-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
• Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung	• Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
• Frontkamera	• Frontscheibe heizbar
• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Halterung Multimedia-Geräte

• Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth, mit Sprachsteuerung	• Kurvenlicht
• Laderaumboden variabel	• Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
• Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
• Leuchtweitenregelung	• Metallic-Lackierung
• Radioempfang digital (DAB)	• Reserverad als Notrad
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schließ-/Startsystem Kessy
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)	• Sitzbezug / Polsterung: Leder
• Wendematte Gepäckraum	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











17.10.13	8004	ANJ00038X	2	01	132 / 6200	1229
M1	AC		4659-4775		1814-1814	
TMBJD7NE4E0074230	8		1465-1495		1352-1352	
SKODA				75		
5E			132	1862	1862	
ACCJSAX0			950	950		
NFD7FD7CW001STML7			950	950		
			75	3750	77	
OCTAVIA			1600	670	5	
SKODA (CZ)			205/50 R17 89V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.			205/50 R17 89V			
Kombilimousine						
715/2007*630/2012W			GELB		1/-	
EUR06:W:PI/CI: M. N1 I			e11*2007/45*0243*06			
Benzin			09.08.13	K	EH319455	
0001	36W0	1798				
7.2/8.2:+48 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Zug						
kombination:3462kg*WW.AHK lt.EGT6*						



Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland

Technische Beschreibung des Fahrzeuges

EH219455

SKODA
ACCJSAX0
NFD7FD7CW001STML7
SKODA (CZ)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.
Kombilimousine
715/2007*630/2012W
EUR06:W:PI/CI: M. N1 I
Benzin
0001
36W0
1798

Technische Beschreibung des Fahrzeuges

SKODA
ACCJSAX0
NFD7FD7CW001STML7
SKODA (CZ)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.
Kombilimousine
715/2007*630/2012W
EUR06:W:PI/CI: M. N1 I
Benzin
0001
36W0
1798

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrtür (Kratzer, Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten links (Delle)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)