



Audi A4 Limousine

EZ 05/2004 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 77.648km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Limousine		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZ8E14A271910	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 77.648km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.781 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2004	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 202g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Fensterheber elektrisch vorn
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Original Fahrzeug Farbe: Lichtsilber Metallic
- Seitenairbag vorn
- Stoßfänger kpl. / Schwellerabdeckung / Türleiste unten Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- 4-Zylinder/5-Ventil/Turbo-Motoren (Varianten)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Normalsitze vorn
- Reifen 205/55 R16 ..W
- Servolenkung
- Wartung: ohne Longlife-Service
- Wärmeschutzverglasung grün getönt




Sonderausstattung

• Audiosystem Concert (Radio/CD-Player)	• Batterie 61 Ah
• Bremsscheiben hinten (255 mm x 12 mm)	• Bremsscheiben vorn (312 mm x 25 mm)
• Dachhimmel Stoff, schwarz	• Fahrer-Informations-System (FIS)
• Generator 140 A	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe Automatik - Multitronic
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Holz Vavona Bernstein, hochglänzend	• Innenausstattung: Leder Buffalino
• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	• Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen)
• Metallic-Lackierung	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 1,8 Ltr. - 120 kW 20V Turbo KAT (BFB)	• Perleffekt-Lackierung
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Sitzheizung vorn
• Sitzheizung vorn	• Style-Paket Plus

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrtür (Rost, Kratzer)



Fahrtür (Rost, Kratzer)



Fahrtür (Rost, Kratzer)



Beifahrtür (Rost, Kratzer)



Beifahrtür (Rost, Kratzer)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten rechts (Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)